

2023年安全隐患整改方案(汇总5篇)

为了确保事情或工作得以顺利进行，通常需要预先制定一份完整的方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应该怎么制定呢？以下是小编为大家收集的方案范文，欢迎大家分享阅读。

安全隐患整改方案篇一

市煤炭局先后到我矿进行了安全检查，提出了整改意见。

我矿为全面落实《安全生产法》和国务院446号令《煤矿安全规程》等法律确保矿井安全生产。矿召开专题会议研究并成立隐患排查整改工作专组，制定了安全整改方案和安全隐患排查措施，做到整改“资金、责任人、措施”落实。

安全整改我们主要做了以下工作：

提高工人安全意识，矿每星期周五定期组织从业人员进行安全教育专题学习，由矿长、工程师、安全矿长组织培训和受课，并进行了考核合格上岗。

1、以“一通三防”为重点，完善通风系统增加安全监控的设施，对瓦斯、煤尘、火灾的防治安全技术措施落实到位，不留死角。每周定期对主要巷道洒水冲洗。

2、对矿井供电系统进行了排查整改，地面线路排查，井下线路设备检修整改，实行挂牌管理责任到人，确保供电系统安全可靠。

3、对排水系统进行了改造和完善，新增排水管路和水泵，排水能力满足矿生产要求。

加强安全生产现场管理，隐患排查整改使我们更加提高了安全生产工作责任重要性的认识，据有关文件通报煤矿安全事故案例，使我们全矿职工深刻认识安全责任大于天，安全生产必须坚持安全第一，预防为主。按《煤矿安全规程》规定做好隐患排查整改和安全措施的落实工作。

一、成立隐患排查小组

组长：林开运

副组长：曾庆峰

池晋峰

成员：林琪、汪寿明、黄兆清、曾发新、郑清然、王文喜、张永平、王汝碰

二、安全隐患排查项目：

1、“一通三防”负责人：曾庆峰、池晋峰、林琪、汪寿明

2、提升运输

负责人：郑清然、黄兆清

3、排水系统

负责人：林琪、郑清然

4、机电设备

负责人：郑清然、林琪

5、瓦斯监控系统

负责人：曾庆峰、郑清然、林琪、

王汝碰

6、从业人员培训

负责人：林琪、汪寿明、白植格

1、“一通三防”完善通风系统管理，主扇运转正常，巷道风路畅通，局扇安装位置符合要求，对密闭进行检修加固。

2、掘进工作面风筒管理严格按标准要求，吊挂整齐平直，不拐死角，风筒无破口，出风口距工作面不大于5米。

3、监控系统、线路、传感器、仪器、仪表进行效验并按规定安装，确保完好，使用正常。

4、防尘系统重新更换管路，增加阀门喷头，完善防尘系统。

5、运输提升设备定期检查，检修及时填写记录，提升钢丝绳每天定时检查，确保安全系数不超标，发现不合格及时更换。

6、井下电器设备，无失爆现象，并检测风电、瓦电闭锁和三大保护装置。

1、严格执行《规程》有关规定，坚持安全第一，预防为主。

2、矿长24小时调度值班，跟班矿长现场安全生产监督管理。

3、严格执行，现场交接班制度，班前会议制度，确保各项安全措施落实到现场。

4、落实“一通三防”责任，做到隐患不排除、不生产、不安全、不生产，把各项责任落实到人，把各项措施落实到现场。

5、坚持值班矿长，班组长首先对工作面进行检查，无安全隐患后作业人员才进入工作面制度。

6、严格执行各项工程质量验收制度。

安全隐患整改方案篇二

事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。本文是本站小编为大家整理的安全隐患整改报告范文，仅供参考。

20xx年x月x日办事处安全生产巡查办公室领导组对我公司进行了全面的检查，对我公司安全方面的不足提出了很多宝贵问题和意见。针对问题我公司高度重视，我公司主要安全管理人员于4月2日晚上，召开了安全隐患整改紧急会议，对领导提出的安全隐患进行了整理分类，并落实到位。现将安全隐患整改报告汇报如下：

1、车间部分电线裸露，未采用不燃套作保护。

整改情况：裸露电线已用不燃套材料进行了保护。

2、安全出口指示牌应急灯配置不足。

整改情况：已重新采购指示牌和应急灯进行安装完毕。

3、未健全各项安全管理规章制度

整改情况：已建立健全本公司安全管理规章制度。

4、未对作业人员进行安全生产的培训，教育。

整改情况：目前已完成各岗位员工的安全生产的培训。

深圳永固五金制品有限公司

20xx年x月x日

乡街道安全生产巡查办公室：

根据贵方20xx年x月x日的现场巡查记录要求，我公司目前安全整改事项如下：

- 1、提供当日未能提交经营证照。
- 2、初步建立公司安全生产档案。
- 3、已按要求制定公司安全生产责任制度。
- 4、组织编写多项事故应急预案，并将于近期实施应急事故演练。
- 5、已按要求编写公司日常安全生产检查细则并予以实施。
- 6、已按要求派公司骨干参训安全主任的安全生产培训课程。
- 7、已按要求派公司负责人参训企业负责人的安全生产培训课程。
- 8、生产车间安全出口已经按照规定由专人负责在上班时间内开启。
- 9、已按照要求配备消防器材和安全出口标志。
- 10、定期由公司负责人和安全主任主导并监督对从业人员的安全生产培训教育(二、三级教育)。
- 11、对相应操作工提供符合国家行业标准的劳动防护用品。

深圳市新奥联电子有限公司

20xx年x月x日

xx年x月xx日，市安监执法人员对我司进行例行安全检查，发现如下安全隐患：

- 1、货物、车辆出入厂、出入库不完善；
- 2、甲类场所人体静电消除装置不足，洗眼器不足；
- 3、甲类仓库物料摆放不符合规范要求，杂物未及时清理；
- 4、消防器材已过检测有效期，部分消防器材软管已老化破裂；
- 5、甲类车间使用电子称、防爆区内部分电线管不符合防爆要求，起重吊无安全扣。操作规程未上墙。

现我司已针对检查发现的安全隐患于整改期限内进行如下整改。

- 1、重新设计公司的送/提货车辆进出登记表，登记内容包括：进/出车辆车牌号、车辆使用性质、车辆核载质量、车辆检验有效期、司机姓名、司机从业资格证号、司机从业资格证有效期、押运员姓名、押运员从业资格证号、押运员从业资格证有效期、货物名称、送/提货数量、随车自带货物、离厂实载数量、进/出厂时间、当值保安；保安负责将进出的车辆按照新的登记表如实登记。
- 2、购买人体防静电装置8套，安装在甲类仓库和甲类车间各进出口。
- 3、购买洗眼器3套，安装在甲类车间和甲乙类仓库出口处。

- 4、甲类仓库物品按照“五距”（货物距顶50cm以上；货物与灯具距离不小于50cm；货物与墙距30cm；货物与仓库内柱的距离10~20cm；堆与堆的距离100cm）要求进行摆放，保持物料的摆放整齐和现场整洁，桶装堆垛时，层与层之间须加上卡板。
- 5、对全厂消防器材进行检查，清查发现不合格的灭火器(共103台)重新充装，更换老化破损的器材附件(共75套)。
- 5、对车间、仓库的工具进行全面检查，将开桶工具全部换成铜铝合金的防爆型工具。
- 6、购买防爆型电子称显示器，因商家无足够现货，防爆电子称显示器现已更换两台，待商家货到即全部更换。
- 7、起重吊钩已加装防脱安全副钩。
- 8、车间东门金属棚不符合安全要求的电线已拆除。
- 9、已将各岗位安全作业指导书和设备安全操作规程张挂上墙。

特此报告

xx有限公司

x年x月x日

安全隐患整改方案篇三

3月12日处里召开了紧急安全生产会议，针对环卫处发生的重大安全事故做出了加强我处安全生产工作的指示要求。会后，根据我所安全生产实际情况，迅速组成由所长、分管安全负

责人、办公室负责人、安全员和外包物业公司负责人的专项检查小组，于1516日对我所管辖区域进行了全面安全检查，现将检查整改情况汇报如下。

一、 检查范围

在这次安全生产专项检查中，我们重点对消防中心、配电室、动力机房、消防水泵房、风机房、办公场所的消防安全、设备维护保养、安全运行及安全用电等情况进行了全面检查。

二、 安全隐患

1、 部分保安、保洁人员消防安全意识淡薄

外包物业公司保安、保洁员工流动性较大，有个别新上岗人员没有经过岗前安全知识培训，消防安全意识相对比较淡薄，不能完全了解和熟练掌握基本的消防知识。

2、 安全管理工作缺陷及隐患

对外包物业公司的管理不够严格，办公休息场所违章使用电气设备、私自乱拉电现象；工作场所停车场有抽烟、乱扔烟头等现象。

三、 整改措施

针对检查中发现的安全隐患问题，检查组当场提出整改意见，要求有安全隐患的场所立即进行整改。根据隐患排除情况，制定以下整改措施：

1、 加强对消防中心、配电室、动力机房、消防水泵房、风机房防火重点部位的消防安全管理。把消防安全保卫工作落实到具体岗位、具体人员身上，值班人员24小时在岗在位，认真做好检查巡查工作，并能熟练使用灭火器材和报警设施，

全力实现防患于未然，确保消防安全生产工作万无一失。

2、加强对外包物业公司的安全监督检查力度，要求外包物业公司负责人定期对其内部员工进行岗位培训和消防安全培训工作；要求物业公司不得私自乱拉电、违章使用电器设备。如有工作需要，必须向工程部申请，由工程部派专业电工进行拉电，如果再发现私自拉电情况，严厉处罚。

3、定期开展消防、安全生产法律法规、基本常识的宣传教育和实操培训工作，向职工宣传有关消防、安全生产的法律法规和消防、安全生产常识，使广大职工的安全生产、消防安全意识和防火灭火技能得到进一步提高，形成群防群治的消防、安全生产局面。

4、要求各部门各班组认真做好班前检查工作，及时发现并排除隐患。班前检查不到位，隐患排除不彻底的部门和班组，进行严厉处罚，彻底消除隐患。

尊敬的领导：

您好！根据《海南省燃气管理条例》及安全使用燃气的有关规范，我公司厨房在2015年2月燃气安全隐患检查中发现厨房的脚底管防护栏和警报器需整改。

我酒店每天的午餐时间为用气高峰时段，但在2015年春节期间，出现过几次突然停气现象，影响了我酒店的正常运营，现我酒店想请贵公司在燃气管道上改装成燃气和煤气两用炉，以避免在燃气突然停气时可以用煤气，确保我酒店的'正常运转。能否改装请贵单位领导审核。

为确保公司人员和周边市民的生命财产安全，现特申请贵单位在审批后安排工程队人员到我晋如意会所进行整改。

望批准为盼！

特此申请。

海南通海物业服务有限公司

2015-3-10

市、县安监局：

2015年7月4日，市、县安全生产检查组来我矿进行安全生产大检查，共查出安全隐患问题8条，并下发了责令限期整改指令书（沛）安监管责改[2015]326号，按照检查组的要求，我矿对8条隐患问题逐一进行了整改：

1、“配电室用电标志不规范，变压器未进行检测”

我们对配电室用电标志重新进行了规范标注；变压器已由县供电局进行了打压检测（配电变压器试验报告复印件附后）。

2、“主、副井绞车钢丝绳未进行检测”

我们对主、副井钢丝绳按照检查组的要求，送到江苏省煤矿研究所进行拉力检测，符合安全规程要求（检测报告复印件附后）。

3、“主、副井绞车司机缺少培训，应知应会能力差”

我们对主、副井绞车司机应知应会能力进行再培训，给她们印发了“三知”“四会”“五不走”的操作要领共53条，要求熟练掌握应知应会知识，并考试考核存档。

4、“风压机未进行检测，矿未进行防雷检测”

压风机安全阀已送徐州市特设安全阀校检中心进行校验，检测结果合格（安全阀校验报告复印件附后），避雷器已由县

供电局进行了检测（避雷器电气特性试验报告复印件附后）。

5、“绞车司机作业环境差，不能满足安全作业需要”

我们已按照检查组专家的建议，在主、副井绞车房各设置了操作间，并安装了空调，改善了绞车司机的作业环境，满足安全作业需要。

6、“施工与设计方方案不一致的地方要进行变更”

我们已与安徽马鞍山设计院取得了联系，按实际施工情况，提前变更了设计方案。

7、“要有施工计划，要按要求进行施工”

我们每月安排施工计划表，并按要求进行施工，8月份始，每月计划安排和实际施工进度报县安监局监督执行（矿下半年计划安排表附后）。

8、“加强水害治理”

我矿井下水文地质条件比较复杂，治理水害是一项长期的任务，我们一方面加快永久水泵房的施工进度，尽快形成排水能力，一方面采取注浆堵水措施，加强水害治理，确保安全生产。（巷道堵水巷道预注浆施工措施附后）

以上整改情况，恳请市、县安监部门进行复查。

封新庄铁矿

2015年7月19日

安全隐患整改方案篇四

区安监执法大队：

20xx年7月日，区安监局执法大队对我办事处应整治完毕而未整治完的3处重大安全隐患（xx汽车配件有限公司、xx散热器有限公司、xx机床部件有限公司）限期整改项目进行现场监察，再次明确了隐患整改时间、隐患责任单位、整改负责人等，要求各隐患责任单位必须在期限内完成隐患整改。其中，有一个隐患单位被予以停产督办。对此，办事处党委政府高度重视，召开专题会议，明确和细化了整改责任单位、责任人和整改期限，要求结合全区“安全生产百日督查活动”对上述隐患项目进行专项整治，彻底完成整改。同时，安监中队对督办指令的落实情况进行定期和专项督查督办。截止20xx年8月4日，三项重大安全隐患项目正在细化整改中。现将整改情况报告如下：

隐患：主要存在电线线路老化和私拉乱接等用电配置不符合规定、安全管理不落实等方面问题。

该隐患项目责任单位联盛汽车配件有限公司在安监中队的指导和监督下，进行了隐患整改：一是将已经老化的线路全部更换并穿阻燃pvc管，不符合规定的私拉乱接线路一律清除；二是加强内部管理，确定了安全责任人，制定了安全管理制度、巡查制度等安全规章制度。

隐患：用电线路老化、安全制度不规范等方面隐患。

该隐患项目责任单位森通散热器有限公司在安监办的指导和监督下，逐步完成了隐患整治[20xx年7月下旬完成用电线路改造；8月初，逐步规范安全规章制度，现在已经基本整改完毕，已符合安全要求。

隐患：规章制度不健全、部分线路不规范、新任安全管理人员无安全管理资格证等方面隐患。

该该隐患项目责任单位三好机床部件有限公司已于在安监办的督导下健全安全规章制度，改造不规范的电线线路，并于20xx年7月下旬到区安监局报名学习，进一步加强员工安全教育，前两项目目前正在整改中。

专此报告。

安全隐患整改方案篇五

xx年xx月xx日，市安监执法人员对我公司进行例行安全检查，发现以下安全隐患：

1. 进出货物和车辆不完善；
- 2.a类场所静电消除装置和洗眼器不足；
3. 甲类仓库的材料不符合规范要求，杂物未及时清理；
4. 消防器材已通过检验有效期，部分消防器材软管老化破损；
5. 甲类车间使用的电子秤和防爆区的部分电线、管道不符合防爆要求，起重吊车无安全扣。操作规程不在墙上。

目前，我公司针对检查中发现的安全隐患，在整改期内进行了以下整改。

1. 重新设计公司的送货/接送车辆出入境登记表。登记内容包括：接送车辆牌照号码、车辆使用性质、车辆核载质量、车辆检验有效期、驾驶员姓名、驾驶员资格证号、驾驶员资格证有效期、押运员姓名、押运员资格证号、押运员资格证有效期、货物名称、接送/接载数量、车载货物、实际出厂装载数

量，保安负责根据新的登记表对进出车辆进行登记。

2. 购买8套人体防静电装置，安装在甲类仓库和甲类车间的出入口。

3. 买3套洗眼器，安装在a类车间和a类仓库出口处。

4. 甲类仓库中的物品符合五个距离(货物离顶50cm以上；货物与灯具的距离不小于50厘米；货物与墙壁的距离为30cm货物与仓库中柱子的距离为10 ~ 20厘米；堆与堆之间的距离为100厘米)，以保持材料的有序和场地的清洁。桶内堆放时，层间应加夹板。

5. 检查全厂消防设备，发现不合格灭火器(共103个)需重新充装，更换老化损坏的设备配件(共75个)。

5. 对车间和仓库的工具进行全面检查，用铜铝合金制成的防爆工具更换所有开桶工具。

6. 购买防爆电子秤显示器。因为商家库存不够，换了两个防爆电子秤显示器，等商家到了就全换了。

7. 吊钩配有防坠安全辅助钩。

8. 车间东门金属棚内不符合安全要求的电线已拆除。

9. 各岗位的安全操作规程和设备安全操作规程已经挂在墙上。