

2023年安全责任落实自查情况报告(汇总7篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

安全责任落实自查情况报告篇一

xx镇20xx年安全生产工作在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的关心和指导下，__镇党委、政府紧紧围绕一手抓经济发展，一手抓安全生产，并按照国务院及省、市、县安全生产工作会议及有关文件精神，把安全生产工作作为农村经济发展、社会稳定的一项大事来抓，认真落实各项安全措施，加强组织领导，落实责任目标，扎实开展安全大检查及专项整治，切实消除事故隐患，遏制各类安全生产事故的发生，有效维护了国家和人民群众的生命财产安全，20__年全镇未发生重大安全事故。现将我镇20__年的安全生产工作开展情况报告如下：

一安全生产工作重在一个“防”字上，我镇林区面积大，木材加工企业较多，建筑物多为木结构，此次安全检查重点主要是木材加工企业、非煤矿山、各单位内部、学校及服务行业等。

认真抓消防安全宣传教育工作。利用街天对群众进行消防安全宣传。参加宣传活动的单位和部门有企业办、供电所、司法所、交警、工商、税务、派出所、文化广播电视站、农科站等，宣传采用图片展、发放宣传单、录音播放、讲解的方式向群众进行宣传，起到了很好的宣传效果。

二是对全镇人员密集场所的消防安全疏散通道、安全出口、

安全标志状况进行了一次细致的大排查。涉及场所有：

- 1、公共娱乐场所：影剧院、夜总会、录象厅、歌舞厅、卡拉ok厅、游乐厅、网吧等。
- 2、住宿及餐饮场所：宾馆、饭店、旅馆、餐馆等。
- 3、商场、超市、家具商场、室内市场。
- 4、学校、托儿所、养老院、医院。
- 5、木材加工企业、矿产加工企业的生产车间、员工集体宿舍等。

三是对各种用电的电源线路设置、电器设备的使用及管理情况进行大检查。

特别针对下街集镇各单位、租房户、农村家庭用电、木材加工企业等重点检查。其余行政村、矿山企业等也分别派专人调查落实。

四是对各种人群的防火意识进行提问式抽样调查，特别针对集镇的居民和外来人员、中学学生、小学学生等进行了解。

五是对各单位消防器材的配置情况进行严格的检查，尤其针对木材加工企业、矿山企业、镇直各相关单位进行严格检查。

为了保障安全生产工作顺利进行，镇党委、政府专门成立了镇安全生产工作领导小组，由镇长担任组长，副镇长为副组长，派出所、企业办、中心学校、司法所、工商所、供电所、林业站为成员。

在日常工作中，镇党委政府领导也多次利用各种会议组织广大干部职工对与消防安全工作有关的法律、法规、会议精神

进行认真学习贯彻，提高各单位对安全工作的重视程度，并要求各村委会、镇直各单位必须坚持逢会必讲，务必把安全工作放在重要的工作日程上来抓来管，减少安全生产事故的发生。

这次安全生产检查，镇党委、政府还专门从工商所、派出所、文化站、企业办、中心学校等相关部门中选拔出对安全工作有丰富经验的同事组成了安全专项检查组。这些同事因为有多次消防安全工作的实践经验，所以对消防安全工作有着深刻的认识，思想上能真正深刻的重视消防安全工作。就在这些精干的同事的参与下，检查组本着认真负责的态度，展开了此次消防安全大检查工作。检查组分3个小组同时开展工作，共检查木材加工企业xx户，x个行政村□xx个村民小组，商场2个，公共娱乐场所21户，机关单位15户，下发整改指令书176份，针对存在的隐患限期整改。由于我镇曾多次开展过此项工作，所以这一次大检查从总体上看安全隐患不十分突出，但也存在着不足的地方。

具体表现在以下几个方面：

- 1、部分地方、部分人群安全意识不强，存在着一定的安全隐患，如室内用电电源线老化，裸闸较多，操作程序不规范，烤炉四周燃料过多等。
- 2、有的公众场所疏散通道、安全出口不符合消防安全的要求。
- 3、部分机关单位、企业缺乏必要的消防设施，无安全生产管理制度，安全应急预案等。
- 4、检查组对加油站、液化气经营店、压力容器等的检查，缺乏相关技术知识，对存在的隐患难以下发整改指令。
- 5、部分木材加工企业缺乏相应的证照，存在证照“克隆”现象，一证两厂、一证三厂，导致许多安全隐患，并使安全生

产管理工作难以开展。

针对存在的问题，镇政府做出了以下处理：

一是责成镇供电所全权负责所有电源线路和电器设备的整治工作；

二是检查组根据所检查的对象，视其情节提出了整改意见。

三是消防设备不齐的单位要求尽快购置齐备。

在这次安全大检查工作中，镇党委政府充分发挥了监督作用，体现了镇党委政府对安全工作的高度重视，进一步增强了企业和人民群众的安全意识，许多不利于群众和企业生产安全的消防隐患得到了有效的排除，被整改的单位也根据所提出的整改意见，迅速进行了整改。整个安全大检查工作取得了良好的效果。

安全责任落实自查情况报告篇二

为进一步强化海南第四建设工程有限公司质量安全生产工作，切实加强建设工程安全施工管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保我公司20xx年安全生产目标的实现。根据海南省住建厅，海口市建设局于20xx年12月30日下发的海住建施[20xx]490号文件精神，依据《建筑施工安全检查标准》及相关建筑施工质量管理规范，对我司新大洲教师村住宅小区二标工程的质量安全生产工作进行了自查自纠，现将检查情况和纠正措施汇报如下：

一、存在问题：

- 1、一区二区地下室施工现场有白色垃圾，已安排人员清理。
- 2、各专项施工方案未完善，目前正在抓紧办理。

3、施工现场材料堆放混乱，待临时道路开通后全面整改。

二、施工现场卫生与防火、防中毒等情况的检查

工程从开工至今，未出现任何中毒、火灾和任何安全与卫生事件，项目部为了防止火灾和员工中毒事件，要求各班组召集班组人员学习防火安全知识的安全活动，并在12月份进行了消防演习。不定时对员工的宿舍及办公地点、材料库房等进行排查，及时清理外运建筑及生活垃圾。

三、现场文明施工

垃圾堆放不整齐。2)处理措施：已下发安全整改通知，要求各班组根据公司现场文明施工管理规范要求于年前完成整改。

四、三宝、四口、五临边检查

1)存在问题：

施工现场个别工人未正确佩戴安全帽，基坑边坡防护安全网破损未及时更换。

2)处理措施：

已下发整改通知，要求相关班组根据安全生产要求，加强三宝、四口、五临边的安全管理。

五、现场管理人员、工人及安保工作

组织本项目部全部管理人员召开安全生产例会，对每一个管理人员做了安全考核，考核评价将于本年度绩效工资挂钩。

在当前“用工荒”、“劳动力成本普遍提高”的大背景下，建筑施工一线从业人员后续力量严重不足，工人老龄化、素质低下已成趋势，进而造成了建筑施工工人的安全意识差、

自我安全防护能力下降，是当前违章作业现象多、事故频发的重要原因。针对上述情况，我项目部严格执行公司安全教育培训制度，提高作业人员安全意识和安全操作技能，完善工人安全教育培训的资料和记录，工人安全教育工作真正落实到实处。

为保证施工材料和员工的财物不受损害，专门配备6名保安穿带制服、对讲机，24小时轮流值班。

海南第四建设工程有限公司高度重视质量安全生产工作，公司对本次检查发现的安全隐患和质量问题下达了整改通知，要求各施工班组必须于年前完成整改工作。

为了切实加强教师村住宅小区二标工程的质量安全文明施工管理，确保工程顺利实施，树立公司的良好形象，我公司将本着“安全第一、预防为主、以人为本”的原则，把安全工作放在首位并一贯坚持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现20xx年度安全责任事故“0”目标。

海南第四建设工程有限公司新大洲教师住宅小区二标项目部

20xx年1月6日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

搜索文档

安全责任落实自查情况报告篇三

在这次安全生产大检查中，共发现问题2项，当即整改2项，检查中发现的主要问题是：

- 1、劳保设备使用不当，一些职工不穿绝缘鞋，不戴安全帽。
- 2、电器、线路不进行经常性检查，线路老化、布线不规范，临时用电私接乱扯，刀闸无盖等等。

安全责任落实自查情况报告篇四

安全生产自查自纠报告

武汉建工集团股份有限公司

二〇二一年四月

按照20xx年04月01日城建集团发布关于加强清明节期间集团安全生产工作的通知，市国资委关于转发《市安委会办公室关于加强清明节和五一期间安全生产工作的提示函》的文件要求，我项目部针对施工现场进行了一次全面安全生产大检查，并对这次检查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作，内容如下：

1、人员管控检查情况：

公园路部分地段与新城桃李郡售楼部车辆交叉，社会车辆繁杂，需要进行区域围蔽，发放车辆通行证。节假日前后做好人员往返登记信息。

2、深基坑作业情况：

目前各工区作业面，基坑作业已设置警戒线，对车辆人员行经路线进行警示，基坑抽排水正常，配备水泵，安全隐患处于可控状态。

3、施工现场临时用电安全状况：

各个工区、生活区、加工区施工现场配电设备良好，符合临时用电规范，做到了三级配电，二级保护。临时用电线路、配电箱、电箱内各电器元件进行了细致检查，确保动作灵敏可靠，临时用电设施的安全；施工机具机械检查调试情况良好，未发现问题。

4、检查安全制度建立情况：

检查项目部的安全生产管理制度落实情况，备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完整，各项操作规程情况良好，制度得到落实，并在实践中得到不断更新，保证建筑施工现场安全生产的必要投入，不断改善施工现场安全生产条件。

5、安全隐患排查情况：

目前各工区24小时有管理人员留守，各区域预留井口已封闭，围挡完好，施工机械及人员已进行安全技术交底。

6、现场施工消防安全情况：

项目部对施工区、生活区消防设施进行检查，消防器材配备充足，但存在部分灭火器没有保护措施，将没有保护措施的灭火器放入灭火器箱内。生活区未发现大功率电器设备，宿舍内电路运行正常，未发现乱拉乱接电线。

7、现场施工洞口、临边防护情况：

项目部对施工区的洞口、临边防护进行检查，发现部分临时井盖破损严重的问题，对问题井盖进行更换。对所有的基坑边的临边防护安排工人进行维修，做好安全防护措施，保证工人在一个安全的施工环境下工作。

8、文明施工及其他情况：

施工现场围挡基本完好，场内的材料按照型号规格堆放整齐。存在建筑垃圾未及时清理，散落在道路上。要求队伍立即安排人员清理建筑垃圾，并用洒水车冲洗干净。安排专人每天清扫施工道路、生活区等地方，确保工人有清新整洁的卫生环境。

在现场检查后，项目经理根据检查中发现问题进行了总结性交底，全面加强安全生产管理，努力保障项目清明节和五一节假日安全生产工作平稳运行。同时项目还将针对作业现场个体安全防护、安全防护设施、并组织开展有关事故的安全警示教育培训，强化管理人员及作业人员事故防范的安全意识，提高项目管理人员及作业人员的安全技能，不断完善项目事故预防管理体系，建立安全管理长效机制，坚决遏制事故发生。

安全责任落实自查情况报告篇五

我公司接到甘州区工商质监局《甘州区工商行政管理和质量技术监督局关于进一步做好20xx年“两节”期间暨年末年初特征设备安全生产大检查工作的通知》文件后，公司领导非常重视，立即组织了有关人员认真学习文件精神，并组成安全检查小组对本公司的所有电梯进行了一次全面检查。现将检查情况综述如下：

公司成立了由王同堂、徐富强，维保部负责人等人员组成的3人小组，对所有电梯进行了逐个对照上级要求，开展了全面的安全检查，发现问题，立即提出整改措施，落实专人，限

期整改，对层级负责人敲响警钟，树立安全意识，确保安全并准备迎接节日到来。

公司安全检查小组在1月18日对所有电梯进行了安全检查，电梯控制室及走火通道均有指示，且在显眼的位置挂有检查签到卡，电梯控制室列出工程部安全责任人、值班人员名单，火灾、报警电话贴在电话机旁。全部检查漏电保护开关，不符合安全标准的全部更换。

检查小组于1月18日对公司所有电梯进行检查，明确电梯管理人员的岗位职责，维保部电梯安全责任，安全等级目标，促进维保部安全保证体系的健全 检查卡口是否牢固等问题。发现问题及时消除隐患。电梯系统信号要清晰明确，指挥要得当，遏制事故的发生，做到有隐患，马上进行清除。对于在维修保养阶段的电梯，应设设警界线，设专职安全人员，需要加强安全管理工作。

针对维保部电梯详细检查工作如下：

- 1、电梯安全技术档案，包括制造、安装和改造重大维修规定的文件资料、以及监督检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或报告。
- 2、检查应急救援演习记录运行故障和事故记录等保存是否完好，检查与甲方签订的合同是否到期。
- 3、检查甲方包括管理人员，操作人员，值班人员等特种作业人员，检查证件是否齐全，是否接受专业培训。
- 4、检查以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案，电梯钥匙使用管理制度等。
- 5、对维修保养的电梯机全部按规定进行检测及验收，及管理

人员到位。检查小组认真审查维保值班班组编写的工维保部电梯安全日志，电梯运行情况，电箱标准化情况，均符合电梯安全技术规范要求。对电梯机械、电路进行检查，对带病运行的电梯检修合格后才能使用。没有特种设备作业人员证的操作人员责令班组不准使用。重点对客用电梯、自用货梯的安全隐患进行检查，电梯机械、传动部位有安全防护装置齐全有效，电器设备完好，有保护接零（接地）并配有漏电保护器，零部件完好，运转正常，润滑良好，无漏油，操作人员劳动保护用品齐全；必须专人专机，持证上岗。加强对电梯操作人员的安全教育、培训，特种操作人员要随身携带上岗证。定期对客用电梯，自用货梯的钢丝绳进行保养、维护，一切机械运行全部正常。所有机械有建立检修、保养制度，执行定期机械的进行报废。今后，对安全问题酒店部要更加重视，长抓不懈。继续加强安全生产法制教育，强化“安全生产重于泰山”的思想，坚持“安全生产、预防为主”，层层落实安全生产岗位责任制，确补维护保养工作能顺利保质、安全完成公司下达的各项任务。

安全责任落实自查情况报告篇六

根据赣州市城乡建设局关于印发《全市开展建筑施工安全隐患排查整治专项行动方案》（赣市建安办〔20xx〕23号）的通知要求，中国第四冶金建设有限责任公司赣州台湾城工程项目部等参建单位结合施工的实际情况，认真开展了自查自纠工作。

赣州港台国际总部经济中心.台湾城一期工程由赣州昌泰资产管理有限公司开发，赣州市核工业勘测设计研究院勘察，深圳市物业国际建筑设计有限公司设计，海南省海口市建筑工程监理公司监理，中国第四冶金建设有限责任公司承建。该工程位于赣州市东江源大道与崇义路交叉口。1#楼建筑面积为26553.87m²，框架剪力墙结构，地下一层；地上二十八层，为两个单元，一层层高为4.5米，二、三层层高为4.2米，4~28层住宅层高均为2.9米，建筑高度为85.8m 2#楼建筑面积

为29424.44m²，框架剪力墙结构，地下一层；地上三十层，为两个单元，一层层高为4.5米，二、三、四层层高为4.2米，5~30层住宅层高均为2.9米，建筑高度为93.0m□3#楼建筑面积为23954.16m²，框架剪力墙结构，地下一层；地上为两个单元，其中一单元为32层，另一单元为22层，一层架空层层高为3.5米，2~32层住宅层高均为2.9米，建筑高度为93.2m□4#楼建筑面积为22211.27m²，框架剪力墙结构，地下一层；地上为两个单元，其中一单元为32层，另一单元为22层，一层架空层层高为3.5米，2~32层住宅层高均为2.9米，建筑高度为93.2m□地下室层高为7米、6.5米、6米，建筑面积为19856.8m²。

（一）开展主题宣传活动

以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，开展宣传活动，对项目部管理人员和班组人员进行安全技术交底，并在围墙、在建建筑物脚手架上悬挂安全施工和文明施工的标语和条幅。

（二）开展安全生产宣传咨询活动

施工人员进行三级安全教育，通过发放安全教育资料、学习和讲解等形式对工人宣传安全知识，提高施工人员安全生产理念。

治理目标任务、治理方法措施、治理经费措施、治理机构人员、治理时限安全措施应急预案

（三）开展安全隐患排查治理活动

对照文件要求，对施工现场进行了一次全面的安全隐患排查治理活动做好“六落实”。建立隐患排查台账，重点排查脚手架、塔吊、施工电梯和施工用电等重大危险源，发现问题及时整改，消除隐患。

三、安全生产情况

- 1、安全生产责任制已落实到位；在建的分部分项工程编制了专项施工方案及安全专项施工组织设计并报监理审批，属危险性较大的分部分项工程均按照规定组织专家论证工作并报审，施工过程中严格按照专项方案实施。
- 2、企业主要负责人、项目负责人、专职安全员“三类人员”有安全考核合格证书；企业主要负责人、项目负责人按要求现场带班作业；项目经理部机构及管理人员配备齐全，项目经理和五大员均到岗；特殊工种作业人员均具有资格证，并有定期组织审核及岗前质量安全教育。
- 3、施工现场已设置封闭围挡、安全标识、标牌，安全防护到位，消防安全制度及措施落实到位，具备安全生产条件。
- 4、施工现场2台施工电梯，已按规定和要求办理产权备案、方案专家论证、安装告知、使用登记等手续，并定期进行检修。
- 5、结合建设行政主管部门下发的扬尘治理工作的文件，文明施工控制扬尘工地内沙、土覆盖；现场围挡、外架设置了喷淋；路面硬化、驶出车辆冲洗平台及冲洗设施；建筑垃圾扬尘处理洒水、临时用电及临边防护已落实到位。
- 6、现项目正进行装饰、装修施工，安全制度已健全并落实到位，区质监站的安全隐患整改通知已进行整改并到位。
- 7、项目部制定了应急预案，并组织成立了应急救援队伍及配备自救装备器材。
- 8、已按要求编制质量通病防止专项方案和措施，包括屋面、外墙面及卫生间渗漏、楼板厚度控制、楼板和内外墙面裂缝、水电、保温节能等影响使用功能的质量通病的预防和处理措

施，并监理单位审核。

9、临时活动用房全部采用a级不燃材料（岩棉），现场设置5米宽消防通道及消防器材满足要求。

10、安全防护用品（安全帽、安全带、安全网等）及模板支撑体系（钢管、扣件等）送安检站检验合格，为安全生产提供必要的保证。

11、安全文明措施费作为专项资金按规定投入使用，确保安全生产。

在这次安全生产大检查中，共发现问题5项，当即整改5项。检查中发现的主要问题是：

- 1、4#楼地下室顶板垃圾未及时清扫；
- 2、3#楼商铺2层楼梯间临边防护不符合要求；
- 3、2#楼电梯出入口材料堆放混乱道路不通畅；
- 4、现场南侧砂石料未覆盖；
- 5、南侧电箱面板连接地线缺失；

针对以上检查出的安全隐患，现已全部整改完毕。

针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促现场定人定时定措施整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，要把安全生产工作纳入重要日程，领导要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、

预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细，要严格按照有关规定做好安全生产和安全生产工作。

2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。对安全生产工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强领导和农民工的安全生产意识和法制观念。

3、经常检查，认真排查隐患，整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现在一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促现场及时整改，把隐患消灭在萌芽状态，尽最大可能避免安全生产事故的发生。

4、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，逐级及时上报，按照“四不放过”的原则，严肃追究相关责任人的责任，确保国家和人民生命财产安全。

通过对项目部等各方在建施工现场安全生产的自查自纠活动，尽可能的排除我项目部各施工区域中存在的安全质量隐患，消除重大安全隐患苗头，杜绝安全质量事故的发生，项目部形成“以人为本”的安全生产红线思想意识，尤其在各施工区域，各部门和作业队在安全生产活动中安全意识和管理水平有了进一步提高。

安全责任落实自查情况报告篇七

安全生产不是小事□xx养护工区认真学习文件《河北省公路恒达管理处关于做好元旦相关工作的通知》精神。为进一步加强工区安全生产，落实上级有关安全生产的各项要求，确保工区职工过一个愉快祥和的新年假期，以xx维修工区主任郭

振宇为首的安全生产小组对此高度重视，把安全生产作为年底的首要任务。

工区安全生产小组深入调查，确保高效率，加强检查的针对性和有效性。在全面检查和彻底调查的基础上，对关键部件进行仔细检查：

确保波形梁钢护栏结构合理、安全可靠，护栏板、立柱、防堵块（支架）紧固件等部件齐全无损。护栏安装线条流畅，无明显变形、扭曲和倾斜。

严格按照《河北省高速公路日常养护管理制度》，对桥梁和通道进行定期检查和日常维护。以桥梁结构安全为重点，以承重构件为重点，对全线桥涵技术状况进行了全面调查，对桥梁伸缩缝、桥梁支座和锥形边坡进行了专项调查，确保桥梁安全运行。完善桥梁技术档案，确保桥梁定期检查，填写《桥涵经常检查记录表》，明确桥梁工程师职责，制定突发事件应急预案，特别是特大型桥梁。

高速路面作业具有一定的风险，这就要求养护人员严格遵守《养护作业安全规范》，熟悉安全操作制度和安全操作常识，确保施工机械安全调试后正常使用，努力工作，严格执行制度，让自己和司机放心。现场维修人员可按要求穿戴安全防护服等劳动防护用品，施工现场已设置明显的施工安全标志。除了夜间巡逻，一般不安排夜间施工。工区安全领导小组进行突击检查，对一线工作安全标准中的错误立即整改并严格执行。

工区安全小组成员前往发电机房、配电室、水泵房、机械库区，认真检查各种设备运行情况，并详细查看运行记录，确保机械设备各项指标在正常范围内，安全有序运行。

工区安全小组成员专门对办公室、财务室、食堂、空调设施、机械存放区的电源线安全隐患进行了调查，并做了详细的链

接，从未遗漏，梳理了家中部分杂乱的'线路，更换了磨损的电线，并及时修复，确保了电力安全。

工区安全小组成员主要对设备存放区的保险柜、警卫设施、安全窗、门锁等安全防护设施进行检查，确保办公楼、宿舍安全窗完好，确保工区的人身和财产安全；此外，应对工作区域内的灭火器等消防设施进行实物检查，并进行操作示范，采取消防措施应对突发火灾。

工作区安全小组成员对食堂操作间和储藏室的每个卫生角落进行全面细致的检查，要求食堂工作人员严格控制食品原料的采购，严格禁止冰箱内过期食品，严格控制质量，保持食堂整洁，为员工提供健康安全的用餐环境。

安全小组成员分别对工作区域内的每辆车进行了具体检查，车辆线路是否老化，机油和刹车油是否在标定范围内，车内外卫生状况是否达标，车内灭火器是否完好，严格执行车辆保养，确保节日期间行车安全。

xx检修工区高度重视节前安全检查，力求全面细致的排查整改，横向到边，纵向到尾，不走过场，即查改，认真整改检查中发现的问题，彻底消除事故隐患。