最新安全管理人员自查自纠报告 安全生产自查自纠报告(模板10篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!

安全管理人员自查自纠报告篇一

我项目部根据“仲恺高新区规划建设局关于组织开展仲恺高新区xx年春节前建筑工程质量安全生产大检查的通知”文件精神，切实加强建设工程质量安全施工管理，坚持“质量为本，安全第一”的方针，确保工程的顺利进行。结合本工程实际施工情况，项目部于xx年1月13日由建设单位、监理公司和项目部成员组织所有施工人员对施工工地深入开展一次质量安全生产检查工作，对现场隐患进行排查现将检查情况和纠正措施汇报如下：

1、起重机械设备施工用电：

1）存在问题：2栋宿舍楼物料提升机开关箱箱门损坏，接线凌乱。

2）处理措施：对每一个电气开关控制箱内的`线路进行调整理顺，对损坏的开关箱进行修复，并作到班前班后检查，确认无安全隐患后方可供电投入施工。

2、起重机械设备：

a□物料提升机

1）存在问题：1栋和4栋厂房物料提升机没有围护，各楼层没

有安装安全门。

2）处理措施：安装井架安全门，搭设井架出料平台及两侧防护

并规范井架操作人员。

b.塔吊起重机

1）存在问题：个别塔吊下方有积水，用电分箱经常不关门。

2）处理措施：派人定期清理积水，规范用电。

1）存在问题：2栋宿舍楼脚手架加固不符合要求，厂房有部分安全网破损。

2）处理措施：对外脚手架存在安全隐患处进行整改、加固，对安全网进行增加、修复，消除安全隐患。

1）存在问题：3栋厂房2、3、4层楼梯没有防护，食堂电梯机房边楼梯没有防护栏杆，1、2、4栋厂房伸缩缝没有加盖板防护。

2）处理措施：对楼梯没有防护栏杆和伸缩缝没有盖板防护处进行增加栏杆和盖板进行防护。

1）存在问题：个别工人有私接电源现象。

2）处理措施：不准工人私接电源和乱使用电器，项目部制定相关规章制度，对违返者予以重罚。

项目部严格入场人员教育制度，对进场作业人员进行入场登记和安全教育，并对各分项工程进行安全技术交底，各项安全教育和安全技术交底资料齐全，并有当事人签字。

特种作业人员必须全部持证上岗，不得带学徒，私自操作，塔吊等起重提升机械设备安装、拆卸、使用过程中必须有持证专业人员操作，大风天气严谨上机操作，做好固定措施，定期检查各部件运转情况，对违反规定者给以处罚，严格按照特种作业安全施工方案施工。

总之，通过这次质量安全生产自查，使得发现的问题得以纠正，更清醒地认识到安全施工和工程质量的重要性，为了切实加强工程安全、质量、文明施工等管理，确保工程顺利实施，树立公司的良好形象，我项目部将本着“以人为本”的原则，把安全与质量工作放在首位，安全、质量、文明施工并举，一贯坚持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现安全责任事故“0”目标和工程质量最优质。

安全管理人员自查自纠报告篇二

为切实遏制电动自行车事故多发势头，维护人民群众生命财产安全，团安委会按照师市安全委员会关于电动自行车安全综合整治的统一安排，持续开展了电动自行车火灾隐患大排查，现将有关情况汇报如下：

为持续有效推进电动车综合整治工作的开展，团、连（社区）两级成立了电动自行车消防安全整治小组，明确连队、社区及相关部门责任，安全整治小组加强督查检查，强化责任担当，层层传导压力，全力遏制电动车火灾事故的发生。

安监科、派出所等部门多次深入6家电动自行车销售点、维修点和居民小区、连队，认真排查不合格产品和违规充电行为。检查中，没有发现销售不合格产品现象，但使用存在以下情况：

1、强化源头整治，对6家销售、维修店面的消防、线路及电动车摆放进行检查，对于存在的隐患进行现场整改。

2、对辖区居民小区进行全面检查，组织清理建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域电动自行车违规停放、飞线充电现象16处。纠正违反规定载人载物、不按交通信号规定通行、加装遮阳伞、不戴安全头盔影响道路通行等交通违法行为26起。

3、7月份对每个小区每幢住宅楼电动车的.拥有量和分布进行了摸排，8月份对新招人员的电动车使用情况进行了摸排。

充分利用宣传栏、广播、电子屏、微信公众号等多种宣传形式，执法人员深入居民区通过讲述电动车事故案例提醒广大群众必须认识到违规使用电动车的危害性，教育居民文明驾驶电动车、遵守交通安全规则，严禁在居住建筑走道、楼梯间、地下室存放电动自行车和为电动自行车充电，严禁私拉乱接临时电线为电动自行车充电，严禁超时间为电动自行车充电。

（1）继续发挥在团部的“两员两站”、派出所移动巡逻的作用，加强电动自行车综合治理。

（2）持续深入社区及连队，做好电动自行车综合治理宣传及检查工作。

（3）“三秋”前开展职工和外来务工人员道路交通安全培训，增强道路交通安全意识。

（4）加紧与上级有关部门的联系，尽快落实各类电动车办证工作。

安全管理人员自查自纠报告篇三

为进一步加强学校安全工作，确保校园正常的教育教学秩序，学校根据…教发[]53号和…食药监[]17号文件精神，开展安全自查自纠工作，并取得显著成效，现特报告于下：

学校组织召开行政、教师安全工作会，传达6月3日“……县学校安全工作警示大会”要求，部署近期安全工作。重点分析学校当前存在的安全隐患问题，统一教职工安全思想，充分认识安全工作的重要性。实行安全责任追究制，强化事故防范工作，确保师生平安和校园和谐、稳定。

1、成立学校安全领导小组

组长：……

副组长：……

成员：……及各班班主任

2、为确保学校安全工作万无一失，制定《学校安全综合整治工作方案》，强调校长、班主任为校、班安全工作第一责任人，做到警钟长鸣，常抓不懈。

3、学校修订安全制度，并与教师、家长共同落实安全工作目标责任书。做到职责明确，把安全管理目标落到实处。

学校安全工作小组突出重点，对学校教室、操场、食堂、学前班、各个实验室、电脑室、以及校园周边环境等进行检查。其具体检查内容如下：

1、检查各室(含教室、办公室、教师寝室等)用电设施是否完好。

2、检查食堂、厕所、小卖部(尤其是学生“营养餐”供给情况)等是否存在完全隐患。

3、检查灭火器是否正常。

4、检查各室(含教室、办公室、教师寝室等)墙壁、天棚、门窗玻璃等是否牢固。

5、检查楼道安全设施是否到位并完好无损。

6、检查班额、操场、体育器材等是否存在完全隐患。

7、检查校园安全教育宣传氛围是否浓厚。

8、检查校园周边环境及交通安全是否存在安全隐患。

学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益，丝毫松懈不得。学校针对排查发现的'问题，及时采取措施进行整改。

1、加大安全宣传力度，提高师生安全防范意识，全力做好当前学校安全稳定工作。

2、切断存在漏电安全隐患的电源，更换修复破损的电源开关。

3、完善学生“营养餐”供给室公示栏、制度等，强化食品卫生监管力度，严防意外安全事故的发生。

4、更换已经过期的灭火器。

5、加强校门口安全监督，治理农民建房“乱摆砖头、乱堆河沙”等问题。

6、严格执行进出校门登记制度，禁止校外车辆随意进入校内。

“安全责任，重于泰山”。

学校将及时解决安全工作中发现的新问题，进一步加大安全工作整治力度，努力与家庭、社会密切配合，净化安全环境，搞好校内校外秩序，建立切实可行的学校安全防范体系，使学校安全工作经常化、制度化、社会化，以开创学校安全发展工作新局面。

安全管理人员自查自纠报告篇四

为深入贯彻落实公司安全生产指示精神，深刻吸取上海配送“127”叉车伤人事故教训，落实安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，全国各仓库于1月29日按照公司指示进行基础消防安全工作突击检查，检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下：

一、安全制度和责任的落实情况

公司区域配送中心的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象，但区域配送中心下级单位制度和应急预案未建立。

公司区域配送中心只有深圳相关生产人员签订《安全生产责任状》，其他配送并未签订，在切实贯彻“安全生产人人有责”的思想上略显不足，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责上略显不足，安全生产各项措施的落实上略显不足。

二、安全教育和培训情况

生时的救护措施，让广大员工深入了解安全，广泛重视安全，从而提高全员安全生产意识。

在组织安全生产知识培训的频率上要加强，需要当成专案工作，经常召开安全生产会议，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。

三、特种设备和大型设备安全管理情况

特种设备和场内机动车辆操作人员均经过国家行业管理部门的操作认证资格培训，熟悉本机的操作、保养和技术规范，按规定持证上岗，人证相符；施工设备停放、检修、安装有固定的位置，场地确保安全。对设备进行安拆和检修保养时，按规定悬挂明显警示标识；对电器设备进行检修时，检修场所有防雨措施。设备未出现带病运转或超负荷作业现象。

四、落实安全责任和隐患整改情况

各配送检查小组成员按照要求，分仓分区域开展了安全生产自查自纠工作。检查出的各类隐患作出整改及安全隐患记录，真正暴露和消除事故隐患。在检查过程中，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。

附表《全国基础消防安全检查表》《整改汇总表》

责令整改期限为各自指定的时间，经各地配送经理检查评定确认没有

安全隐患之后，记录在案，并在安全月会上进行宣导，以防止在发生类似的隐患。

五、应急预案制定和演练情况

目前北京，上海，深圳每年有安排一次应急演练。

为防止突发事故的产生，要求后续各级各配送组织部门员工自发进行突发事故预案的学习，在学习的基础上针对各仓库生产的特殊性，模拟火灾消防演练。在演练上着重考察员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。

通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。

六、存在的问题与不足

(一)各级员工安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。

(二)安全生产工作经费投入不足，如灭火器购置，标识语制作等。

另外相关租赁仓库也未配备相关消防安全设备

通过这次的安全检查工作，使我们更加清醒地认识到工作中的不足和存在的差距。在今后的工作中，必须进一步把现场安全管理工作向深度和广度上拓展，逐步建立、完善我们的安全监督管理工作机制，统一员工思想（安全就是保障，安全就是效益），进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产安全，为本公司的发展壮大保驾护航.

安全管理人员自查自纠报告篇五

按照建设单位安监部部署，我项目部立了由项目经理、项目部成员组成的安全自查专班，本着依法管理、严肃认真、客观务实的态度对在建的热电装置工程项目组织开展了全面安全生产隐患排查工作，建立隐患整改档案记录，确保整改工作落实到位，结合“联合大检查”活动，形成“关注安全，关爱生命”的良好氛围，为热电装置工程生产安全奠定了坚实的基础。

（一）热电装置工程项目，此项目规模较大，项目领导对安全工作非常重视。项目成立了由主要负责人牵头，分管领导具体负责，相关部门和人员参加的工作小组具体组织实施，发动一线员工立足岗位查找安全隐患，对查出的安全隐患，登记建档，制定制定整改计划，落实责任，限期整改。项目领导及相关部门人员重点检查了与分包单位安全保证体系的落实情况，对施工用的建筑设备和劳保用品进行了全面的检验检测；及时建立并落实安全生产规章制度及安全管理机构及人员配备。我方也与各分包单位签订了各项安全协议；根据建筑工程的专项特点编制了预防高处坠落、坍塌、脚手架，垂直运输，高大模板等事故的专项施工方案并组织实施；对管理人员和工作人员进行定期的安全教育培训；对特种作业的人员要求必须持证上岗；严格落实作业票办理制度；对全方位的安全工作编制应急预案并报备及组织相关演练。

技术方面的工作，应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。项目负责人对以上各项工作做了详细具体的安排：

1、基础及其他地下工程开设排水沟，基槽、基坑、管沟雨后积水设置防护栏及警告标志，超过一米的基槽、基坑设支撑防护。

2、一切机械设备设置在地势较高、防潮、避雨的地方，并搭设防雨棚。机械设备的电源线路绝缘良好，有完善的保护接零装置。

3、对脚手架经常检查，发现问题及时处理或更换加固。所有机械棚搭设牢固，防止倒塌漏雨，机电设备采取防水防淹措施，并安装接地安全装置，机械电闸箱的漏电保护措施可靠。

4、在雨期为防止雷电袭击造成事故，在施工现场高处建筑物的塔吊、人货电梯，钢脚手架进行防雷装置设置。

视并给予了大力支持并亲身参与其中，使这次项目活动取得

了较好的效果并圆满结束。通过此次活动增强了我们对安全生产工作的信心，拉近了和工人的距离把安全生产工作推向一个新的高度。

（四）检查基本情况：

1、项目部安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况；

2、施工现场安全防护设施及安全经费的落实情况；

3、雨季施工、防滑等安全措施的.落实情况；

5、施工现场安全资料是否规范齐全、安全隐患整改落实及销案情况；

6、各类安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

（五）存在问题：

1、文明施工：部分施工现场材料堆放混乱，消防器材未能合理配置，现场有扬尘现象；

2、脚手架：脚手板未按规定满铺到位；

3、施工用电：少数工地未采用三相五线制，未做到三级配电二级保护，现场配电箱破损、无锁，用电电线乱拖乱挂，少数现场总配电箱一漏多用。

四、整改措施针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、文明施工：现场材料安排专人分类堆放和重新配置消防器材。每天安排专人现场洒水。

2、脚手架：脚手架板已经满铺。

3、施工用电：更换破损的配电箱，规范用电接线。

五、处理意见：对在此次安全检查中，项目部负责人要高度重视，组织人员加大对安全隐患的整改，在检查通知的限期内整改到位，未能将安全隐患整改到位的工程，将责令停工整改，并给予通报批评及按相关制度进行处罚。

从这次检查的情况来看，本工程的安全生产水平有了长足的进步，主要表现在以下几个方面：

（一）安全生产意识有所提高。随着安全生产管理制度的建立、健全，宣传、贯彻力度的不断加强，各部门和现场施工人员的安全意识逐步增强，进一步强化了自身的安全教育和法规知识的学习。

（二）施工现场安全生产管理逐步规范。

（三）安全责任制度逐步建立健全，安全管理资料也实现了从无到有。通过这次的检查工作，使我们更加清醒地认识到工作中的不足和存在的差距。在今后的工作中，我们将进一步把现场安全管理工作向深度和广度上拓展，逐步建立、完善我们的安全监督管理工作机制，为本工程安全生产保驾护航。

xxxxx工程公司

xx热电装置工程epc总承包项目部

20xx年xx月xx日

安全管理人员自查自纠报告篇六

根据（建筑节能示范服务大楼）工程第27号会议纪要开展施工现场安全生产隐患排查治理工作，我公司对建筑节能示范服务大楼工程项目进行自查自纠，现将有关情况汇报如下：

1、《建设工程安全生产管理条例》

2、《施工企业安全生产评价标准》

3、《建筑施工安全检查标准》

4、我公司质量体系、程序文件，质量手册及质量安全生产制度以及相关的质量安全要求。

1、项目部的安全生产责任制建立及落实情况；安全生产规章制度的建立和落实情况；

2、项目部安全生产法律法规和标准的贯彻落实情况；项目部安全生产投入、职工安全教育和安全生产管理机构设置及人员配备情况。

3、项目部“三类”人员、特种作业人员的持证上岗情况。重点是项目经理持证及在岗情况。

4、施工现场脚手架、“四口、五临边”、临时用电设施等重要部位的安全防护与管理符合标准规范的’情况。

5、针对突发事故，制定的专项整治方案和执行情况。

这次我司对建筑节能示范服务大楼内装饰装修工程二标段进行检查。检查表明，项目部安全生产意识有了很大提高，施工现场安全管理工作有所加强、能够认真落实安全生产责任制和各项安全管理制度，配备了专职安全员，施工人员和特

殊工种操作人员能持证上岗，安全管理资料整理逐步规范。

1、安全资料

项目部安全技术交底资料不全，应急预案方案无救援演练记录。

2、“三边四口”防护

施工现场少数工人未戴安全帽，安全通道口、楼梯口、楼层进料口，未做临边防护或设置不规范。

3、施工用电

少数未采用三相五线制配线，未做到三级配电二级保护，个别现场配电箱未上锁，无专人管理。

4、施工机具未做到“一机、一闸、一漏、一箱”，少数施工机具未设置接地零和使用倒顺开关。

5、个别施工人员无证上岗，或证件对不上人，专职安全员责任不到位。

对在检查中存在问题，项目负责人高度重视，组织人员加大对安全隐患的整改，并对整改情况进行跟踪验证。

安全管理人员自查自纠报告篇七

通过自查，促使我公司的安全生产又有了新的起点、新的要求。在自查中及时发现问题，解决问题，使公司在生产、施工过程中真正做到安全到个人、安全到现场。在今后的工作中，我们将继续贯彻“以人为本、安全第一”的方针，从思想上不断深化“安全第一”的认识，从经济上不折不扣的满足“安全第一”方针落实的.要求，确保全年生产无事故。

根据一局发展通字□20xx□242号通知,xxxx园项目经理部在xx月xx日上午,全面开展消防、安全自查自纠活动。项目部成员组成的安全自查小组，本着依法管理、严肃认真、客观务实的态度对在建的xxx园项目进行检查。现将检查情况汇报如下：

一、检查基本内容：

(1)施工现场消防设备设施配备情况;

(2)电、气焊设备使用情况;

(3)脚手架及安全防护设施的管理情况;

(4)大型机械设备使用情况;

(5)生活区管理情况，包括取暖设施、食品卫生等;

(6)临时用电管理情况。

二、存在问起：

(1)文明施工;部分施工现场材料堆放混乱，警示标牌少或挂设位置不当，消防器材未能合理配备。

(2)脚手架：少数施工现场脚手架剪刀撑未到位，连接点偏少，脚手板未按规定满铺到位。

(3)“三宝、四口”防护：施工现场少数工人未戴安全帽，部分现场使用的安破损、脱落，人行通道口、楼梯、楼层临边防护部分不到位。

(4)施工用电;现场有个别三级配电箱破损、无锁，用电电线乱托乱挂。

(5)施工机具：少数机具未做到“一机、一闸、一漏、一箱”部分施工机具未设接零。

三、整改措施：

针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促分包按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

(1)树立安全生产意识，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。要强化措施，落实安全生产责任制，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

(2)遵章守法，建立健全安全生产规章制度。要按照公司及有关部门对安全生产工作的要求，把安全生产规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产宣传教育培训工作，增强职工的安全生产意识和法制观念。

(3)经常检查，认真排查隐患整改请况。我们对安全生产的检查工作做到制度化、规范化、标准化。在检查中提出的安全隐患问题要监督分包加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

(4)做好安全事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，对发生的安全生产事故要按照“四不放过”的原则处理。

安全管理人员自查自纠报告篇八

多年来,我镇党委根据上级党组织的指示和本单位的实际工作需要，确定支部大会的议题，突出中心，做到心中有数。会上，充分发扬民-主，努力做到人人发言，畅所欲言，各抒己见，力求把议题议深议透，并形成统一的意见。在充分讨论

的基础上，集中多数者的意见，提请大会表决，按照少数服从多数的原则形成决议。同时，尊重少数人的意见，对经过充分讨论仍然存在较大分歧的问题，留待下次会议继续讨论;必要时报请上级党组织决定。形成会议决议后，在规定的时限内按照会议要求落实好决议内容。

二、开好党小组会

我镇各支部围绕党支部近期的中心工作，结合小组实际，结合实际加以考虑、并将会期、议题等提前通知本组的党员。会上，围绕中心议题，大家畅所欲言，各抒己见，开展批评和自我批评。会议结束前，小组长归纳小结，形成结论，经多数党员同意后做出决定。

三、坚持党课制度，落实党课教育

我镇各党支部在课前认真进行调查研究，在熟悉课题内容、掌握基本观点的基础上，联系实际，归纳提炼，写出详细的讲课提纲或讲义，做到胸有成竹，言之有物。课上，讲课人员努力回答党员思想上、工作中遇到的问题和最关心的问题，解开他们的思想扣子，做到有的放矢、讲其所需、解其所惑，切实做到每上一次党课，弄清一两个基本观点，使大家提高一次认识、接受一次教育。同时，根据新的形势、新的任务和党员思想新的变化，充实新的内容，以丰富讲课的内容，拓宽讲课的路子，提高讲课的质量。

四、联系实际，落实好“三会一课”制度

多年来，我镇各党支部结合当前的政治形势、工作实际、思想实际，有效地解决了思想问题，促进了实际工作的开展。同时，领导重视、组织严密、制度落实、联系实际地落实好“三会一课”，做到确保时间、人员、内容和效果四到位。时间到位:每月至少安排一次党日活动，召开支部大会、开展党小组活动;支委会、党课每季度最少安排一次半天时间，遇

到紧急情况，随时召开支委会或组织党课教育，如学习贯彻上级重要文件或重要指示等。人员到位:党日活动列入劳动纪律考勤考核制度，原则上应参加人员不得缺席，特殊情况应事先请假，但参加人员不得少于应到数的2/3。内容到位:上级规定的“三会一课”内容必须落实到实处，同时要给合本单位实际开展好党日活动。效果到位:每次“三会一课”要努力解决实际问题，达到预期目的，做到高质量地落实好“三会一课”制度。

安全管理人员自查自纠报告篇九

根据市7月5日卫生局及相关单位安全生产检查的`要求，确保医院安全生产工作持续良好，我院安全生产委员会认真执行检查精神，逐条领会，严格按要求认真排查，解决存在的问题，现将自查情况汇报如下：

一、在接到文件后我院安全生产委员会组织相关人员对医院重点安全要求范围进行自查，先后对供电供水供暖设施、高压消毒锅等设施设备、检验科室、毒麻药品管理、急诊科、儿科门诊等重点部门和人员聚集科室进行检查，并要求所有科室进行全面自查，查找安全隐患，写出自查报告。

二、医院安全委员会组织健全，制度完善，人员责任分工明确，结合医院实际情况，具体做工作如下：

1、更换了部分疏散标记灯。

2、楼门厅安装了安全出口标记、应急照明灯。

3、配电室安装了应急照明灯，配备了灭火器。

改的要立即进行整改，对各楼通道，线路、科室开水、锅炉等情况争取主管部门意见限期整改或另有计划安排，力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。

安全管理人员自查自纠报告篇十

20xx年x月x日，xx卫生监督所来我校进行餐具抽样检测，分别检测了一楼食堂两只熟食盆，二楼食堂三个盛菜勺，三楼清真食堂两只方盆，检测结果为一楼食堂两只熟食盆合格，二楼食堂三个盛菜勺和三楼清真食堂两只方盆不合格□x月x日，xx卫生监督所来校通报检测结果并要求我校食堂进行整改。

对于餐具抽样检测不合格的情况我校进行了自查和整改。

1、一楼食堂：消毒工作开展良好，自查合格。

2、二楼食堂：消毒工作认真开展，各类餐具严格按要求消毒。

3、三楼食堂：消毒工作开展正常，经与工作人员排查不合格原因发现，三楼食堂内的熟食方盆是闲置不用的，盛熟食均用大圆盆，采样时，食堂工作人员未及时与监督所工作人员说明情况，导致检测方盆不合格。

学校领导和相关工作人员针对此次卫生监督所的整改通知，认真学习，并召开食堂工作会议，排查问题所在，总结经验教训，布置整改方案，严格责任到人，把好食品操作各个关口(食品采购关、食品存贮关、食品操作关、餐具消毒关、食品安全关等)，确保食品安全卫生。针对此次事件，各食堂针对消毒关整改如下：

1、一楼食堂：

(2)做到熟食间和消毒间的储存柜干净、卫生、无杂物;

(3)餐具及时消毒，消毒后妥善保存;

(4)熟食操作时严格遵守操作规范，

2、二楼食堂：

(2)做到熟食间和消毒间的储存柜干净、卫生、无杂物;

(3)餐具及时消毒，消毒后妥善保存;

(4)熟食操作时严格遵守操作规范。

3、三楼食堂：

(1)及时将闲置熟食盆移入仓库，确保熟食间无杂物;

(3)做到熟食间和消毒间的储存柜干净、卫生、无杂物;

(4)餐具及时消毒，消毒后妥善保存;

(5)熟食操作时严格遵守操作规范。