

最新防汛隐患排查情况报告(实用8篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

防汛隐患排查情况报告篇一

近期，对城区进行了一次市政基础设施安全检查，并对可能存在的安全隐患的长征路红绿灯处、法院门口、等地段进行了排查整治。

- 1、对全城照明系统进行安全检查，维修路灯80多盏，对破旧、存在安全隐患的线路予以及时更换。
- 2、对城区井盖、护栏及公厕等市政设施进行了集中整治，其中更换井盖6处、维修了及步行街的公厕，消除了可能存在的安全隐患问题。
- 3、市政管理股于5月11日对县垃圾填埋场安全隐患进行了排查，制定了24小时值班制度，严禁拾荒者进入。
- 4、对全城区下水管道进行清理排查，更换损坏的水篦子4座，更换排水管21米；对新区排水沟进行了维护，道路进行了维护。

有市政执法车辆10辆。组织人员对市政工程车辆、城管执法车辆、垃圾运输车、洒水车辆等进行全面排查，严格管理，确保车况良好。对驾驶员严格执行“三不”制度：不酒后驾车、不疲劳驾车、不带情绪驾车。

对户外广告牌、尤其是高层建筑广告进行排查、整治、监管，坚决取缔非法广告牌；加强雷电天气的广告管理。清理取缔

和更换一些存在安全隐患的广告和灯杆广告。

一是成立了由局长同志为组长的领导小组，执行24小时值班制度，尤其是电工，必须在市政照明出现事故的第一时间赴现场处理事故，确保全城路灯系统正常运行；二是加强汛期日常安全工作；三是要求值班人员处理好紧急事件和上访事件，不能处理的立即上报。

防汛隐患排查情况报告篇二

根据区政府防汛抗旱指挥部《关于开展2017年汛前自查工作的通知》青黄汛早发〔2017〕1号、2号文件要求，为充分做好本年度的防汛准备，确保全镇安全度汛，镇政府按照防大汛、抗大洪、抢大险的要求认真组织了汛前的安全检查工作。

主要防汛工作的各项规章制度健全，以镇长为行政首长负责制、为核心的分级、分部门负责制、包工程责任制和岗位责任制等各项防汛责任制的落实情况已经落实，与各村各单位签订了2017年防汛责任状87份。辖区内肖家洼等四座小型水库，立新等31座塘坝，白马河、吉利河河道的防洪安全已实行镇村干部包段、包工程责任制，镇、村、学校、幼儿园危房和田间内涝的防御预案和责任落实情况已到位。

1. 已按要求编制了防汛预案，预案具有科学性和可操作性。超标准洪水时应对措施得当，险情监测和预报、预警联系、人员转移和安置等措施已落实到位。对辖区内的防汛重点部位已进行了摸底排查，并落实应急措施。

2. 防汛队伍的组织和防汛料物的储备情况。已组织了防汛常备队、抢险队和后备队，并已登记造册；常备队已经过专业演练培训，并掌握了防汛抢险的基本知识和技能；储备的防汛料物已备齐备足，号料工作已真正落实到位。

3. 防洪工程安全情况。检查行洪通道畅通；水库挡水、泄水建

筑物不存在险工隐患;对启闭设备等关键部位进行了试运行;全面检查了堤防的堤身、堤岸和穿堤建筑物,特别是对险工险段、穿堤建筑物进行了重点检查;在建工程(包括建筑、交通、公路等)确需跨汛施工的,也落实了安全度汛措施,施工单位编制了安全度汛方案,并经相关业务部门审批。

4. 河道防汛工作情况。河道堤防满足行洪要求,桥、涵、拦河闸坝未存在安全隐患;禁止采砂,并对河道内的障碍物(特别是河道内的树木和独立入海的河道入海口范围内虾池和养殖池)进行清除,确保河道行洪畅通。

5. 海堤、海坝防台风暴潮工作情况。沿海海堤、海坝防御台风暴潮的工程措施、应急预案和责任人已落实。

6. 对镇内塔山店子、淘金河等丘陵地带进行了重点防御,对往年易发山洪区设立安全警示牌,并安排专人负责观察、记录,发现异常情况,第一时间报镇防汛指挥部,确保当地群众的生命财产不受损失。

汛前防汛安全检查工作由镇政府防汛抗旱指挥部负责具体实施。镇防指接通知后,迅速行动,立即组织人员开展汛前检查工作,检查时工程防汛责任人和技术责任人都到场。对检查出来的隐患,已采取有效措施及时处理。

防汛隐患排查情况报告篇三

小区

- 1、制定应急预案,建立应急组织机构,成立应队伍
- 2、定期排查防汛隐患点,确保点位安全
- 3、确定防汛应急队伍:辖区单位防汛队、社区防汛小组成员

4、根据防汛预案，确定应急疏散点位，因我社区返迁安置小区处于方家桥成绵路下，暂无合适场地，暂确定疏散地点为青龙街道办事处。

一、预防为主的工作原则，加强对隐患点位的排查力度，准备好防汛人员和物资，发生汛情立即启动自然灾害应急预案，确保居民的生命和财产安全。

xx社区居委会2018年3月6日

防汛隐患排查情况报告篇四

坚持汛期最大程度保障人员生命财产安全是我局农业干部的基本原则与工作指南，在汛期阶段，局机关及乡（镇）农业推广中心全面落实24小时值班制度，派专人负责气象预测报告以及严格坚守值班在岗在位，建立防汛应急预案，在乡（镇）公共区域督促悬挂防汛横幅，社区、村委办公室公开栏张贴防汛安全宣xxxx全县农业农村领域居民防汛安全意识普遍提高，各片区防汛相关责任人员履职尽责，确保突发灾害发生能够第一时间进行抢救，以最大程度降低损失。

汛期来临之际，我局即成立防汛抗旱领导小组，扎实推进防汛工作有效开展。此次防汛安全隐患排查覆盖面广，工作量大，防汛抗旱领导小组成员各分为4个小分队，由分管领导担任小分队队长，分别赴各乡（镇）、企业、结对帮扶联系村开展防汛安全隐患排查工作检查，对检查点是否建立应急预案、范文写作是否执行汛期值班制度、是否落实物资储备及成立应急救援队伍等，根据排查结果彻底理清隐患存在源，针对隐患建立具有针对性的方法措施，完善治理台账，同时加强对检查点相关责任人的防汛宣传指导，提高认识，督导其抓好工作关键控制点及落脚点。

为进一步深化防汛工作，我局防汛工作领导小组加强对全县农业产业基地、种养殖大户、农业企业等进行大力度排查，

执行定期或不定期防汛排查工作常态化制度。目前农业局与重点农业产业基地、企业均签署了防汛安全责任书，切实增强各方责任意识，落实防汛工作责任制。在汛期重点时节，农业局分别针对各片区实际，安排农业防汛专家到实地对种养殖大户、产业基地负责人、企业负责人等开展防汛减灾知识培训，全面提高相关人员防汛减灾应急能力水平，切实突出重点，为防汛工作建强坚固堡垒。

防汛减灾工程建设关系民生保障，农业局作为农业防汛主管部门责任重大。我局高度重视汛期安全工作，不断建立健全防汛减灾工作机制，加大防汛资金投入，与超市签订物资储备协议，强化应急抢险队伍建设，成立动物疫病应急救援队伍和农业突发灾害应急救援队伍，设置队伍负责人，不断夯实防汛减灾基础保障，保障汛期突发灾害一旦发生，农业部门能及时作出应急处理，以最大程度减少人员生命财产安全。

经过对防汛隐患全面“拉网式”排查，目前全县农业防汛隐患存在点偏少，防汛工作形势总体向好，在接下来的工作中将会一如既往强化工作落实力度，保障安全度汛。

防汛隐患排查情况报告篇五

目前已进入汛期，根据公司安全办下发的《关于做好近期防御强对流天气工作的通知》（字[20xx]27号）文件精神，生产二厂立即加强了汛期车间安全生产及库存区的安全隐患排查与治理工作。

根据近期雨水繁多，汛期骤性灾害频发的特点，生产二厂提高了对做好汛期安全隐患排查（自查）工作重要性的认识，切实克服麻痹大意思想，成立了汛期安全排查治理小组，强化领导，精心部署，并明确职责，落实责任，扎实认真的对分厂防汛安全隐患开展了一次安全排查，重点对车间各工段的临时用电、安全防护、机械设备等进行安全隐患排查。以便及时堵塞漏洞，弥补不足，尽量把各种安全隐患消除在汛

期来临之前，及时治理好汛期造成的安全隐患。

组 长：覃干厅

副组长：孙军、覃贵乐

成 员：夏槐天、黄炳杰、韦东宁、杨宁

建立24小时防汛应急值班制度，值班人员为：黄小露、朱东明、陈建权。

1、露天新化工仓（醋酸酐、酸酸乙烯罐）缺少防雷设施，此问题已向公司安全办反馈。

2、湿法小罐（5#、6#反应罐）屋棚因上次大风东面边缘已被吹坏，如再遇暴雨、大风可能会被破坏；因此分厂将旧湿法小罐屋棚列为关键点之一，要求值班人员在汛期期间加强巡查，防止屋棚砸到化工仓药罐，造成化学药品泄漏。

3、旧预糊化车间西面玻璃窗有三块、南面有一块玻璃窗破损，为防止暴风、大雨期间车间漏雨或玻璃被吹掉下造成安全事故，要求预糊化车间把损坏的玻璃除下换新的或用塑料板档好。

4、干法豪龙线北面水沟地处高处，如遇暴风、大雨很容易积水漫到车间造成内涝，因豪龙线现停机技改，晚上无人上班，因此在汛期期间此地点为关键点，实行24小时巡查，发现问题及时处理。

5、4#、5#仓地势低，为防止雨水从干法豪线流入成品仓内，在路口备有50包泥沙包，在汛期期间及时封好路口防止雨水流入。在各个成品仓大门口用沙包封好门缝，防止雨水渗入。

6、分厂各排水沟按车间责任区划分对应到每个班，负责清理

排水沟积物，保证汛期水流通畅。

以上是分厂此次为做好防御强对流天气对车间的安全排查情况，为保证汛期期间车间的安全生产，分厂严格按公司制定应急预案的要求工作，发现汛情及时汇报、处理。

防汛隐患排查情况报告篇六

根据铁路总公司安监局《关于汲取国外铁路事故教训开展防洪安全隐患排查工作的通知》（安监管电〔20xx〕33号）、《济南铁路局防洪办关于进一步做好汛前防洪检查工作的通知》（防洪办电〔20xx〕1号）、《济南铁路局安监室转发铁路总公司安监局关于汲取国外铁路事故教训开展防洪安全隐患排查工作的通知》（安监电〔20xx〕17号）和《关于开展非运输系统2016年防洪安全隐患排查工作的通知》（经营开发处3月24日通知）要求，监理公司开展了防洪隐患排查工作。现将排查情况汇报如下。

3月16日，结合工作实际，公司下发了《关于开展防洪隐患排查工作的通知》，转发了总公司安监局、路局《关于汲取国外铁路事故教训开展防洪安全隐患排查工作的通知》，之后，又陆续转发了《济南铁路局防洪办关于进一步做好汛前防洪检查工作的通知》（防洪办电〔20xx〕1号）和《关于开展非运输系统20xx年防洪安全隐患排查工作的通知》。公司上下高度重视防洪隐患排查工作，认真落实文电要求，切实汲取国外铁路事故教训，主要领导亲自部署落实，公司各有关部门积极进行督导检查，各项目部、监理站认真进行了防洪隐患排查工作。

按照总公司提出的五项排查重点和对照“六个负责”要求，各代建项目主要负责人、各监理项目总监亲自挂帅组织开展防洪隐患排查工作，按照分工和责任管辖区段，对重点排查的部位，逐项落实到监理工程师。排查重点是：在建工程的

排水设施、深基坑开挖、新筑路基、路桥过渡段、桥涵顶进、接触网立柱基坑开挖、桥梁浅基、高堤深堑等防洪关键处所。同时加强了对大型机械设备、塔吊、脚手架、施工挂篮等施工机具材料的安全检查。按照上至山顶、堑顶，下至河底、堤底的要求，对铁路防洪基础设施状态及周边环境状况逐处进行认真检查评定，建立了防洪隐患问题库，明确销号时限，暂时不能销号的，制定了可靠的安全措施，加强日常检查监控。

在本次防洪安全隐患排查中，公司所属涉铁的 x 个代建项目部□x 个监理站全部进行了排查工作，共排查防洪安全隐患 xx-x 项（见附表）。按照“六个负责”、责任落实到人头和留有痕迹的要求，我们把所排查每个重点隐患部位，都制定了保证措施，明确了现场监理人员及包保负责人，体现了“岗位负责”和“工作过程的可追溯性”。之后，我们将继续抓好对每个防洪隐患的追溯、盯控及整改工作。

防汛隐患排查情况报告篇七

（一）主要工作措施

1、组织形式：全县组织召开防汛安全隐患排查防治专题会议4场次，主要采取政府集体组织部门联动、各部门分别排查的形式对全县存在防汛安全隐患的区域、点进行排查。

2、采取方式：全县集体组织、分部门共组织检查组5组次22人次，根据山洪灾害点、地质灾害点和其他隐患点的类别，对全县存在防汛安全隐患的区域不分大小，不放过一处死角的进行拉网式逐一排查，确保各隐患排查到位，整改到点。

3、主要工作措施

（1）进一步发挥职能作用。按照“发现隐患、立即整改、整改到位、彻底排除”的工作原则，以防汛减灾和除险加固为

重点，对全县防汛隐患排查工作进行总体筹划和合理安排，加强排查力度，针对每个排查出的隐患点一一对应，及时做出整改方案，落实整改措施，以达到彻底消除隐患的目的。

(2) 集中人力、物力、财力，扎扎实实做好重点隐患点排查防治工作。切实按照县委、县政府对防汛安全隐患排查防治工作的领导，精心组织，合理安排，尽力保证人员投入，把重点隐患排查工作真正落到实处，确保消除一处，保障一处安全。

(3) 切实做好存在安全隐患点“一处一案”整改措施。针对全县防汛安全隐患排查工作中排查出的存在安全隐患的点，我办根据类别划分，建立整改台账，分别采取下发整改通知书、立即督促整改、移交相关部门纳入下一年新建、改建项目进行整改，以达到全面排查，整改到位的目的，做好“一处一案”落实到位。

(二) 工作成果全县共排查重点部位89处、发现隐患5处，完成整改3处、正在整改2处。其中，山洪灾害易发区共排查79处、发现隐患2处，完成整改0处、正在整改2处；水库水电站共排查0处、发现隐患0处，完成整改0处、正在整改0处；江河防洪工程共排查10处、发现隐患0处，完成整改0处、正在整改0处；重要城镇共排查0处、发现隐患0处，完成整改0处、正在整改0处；在建涉水工程共排查0处、发现隐患0处，完成整改0处、正在整改0处；其他共排查3处、发现隐患3处，完成整改3处、正在整改0处。

(一) 发现的隐患经过全面排查，全县共发现隐患点5处，主要是山洪灾害危险区2处，其他隐患3处。

(二) 根据全县防汛安全隐患排查工作中发现的5处隐患，全县已建立问题清单、责任清单和措施清单；并分类别将隐患移交相关责任部门，落实了隐患点的整改措施和处置措施，与相关部门保持联系，随时掌握隐患点处置进展。对发现的

隐患点地区，着重向受威胁群众宣传告知安全隐患防御措施及避让常识，让群众及时知晓了解隐患点具体情况，提高群众避险意识，达到了告知率和宣传率100%。

三、经验教训

（一）明确责任、强化监管、健全机制坚持“预防为主、防消结合”的工作方针，县政府成立了防汛安全隐患排查防治工作小组，由县应急管理局局长任组长，各成员单位、各乡镇为成员。落实责任，层层负责，人人有责。按照全面排查、分类排查、具体摸排的方式对全县防汛安全隐患点进行拉网式排查，并做好排查台账。

（二）做好宣传、提升意识、制造氛围对发现的隐患点，利用口头宣传、发放资料等方式告知存在安全隐患点的具体情况，深入开展安全隐患避险知识学习，增强群众的应急避险能力。

（三）整改隐患、查处违规、不留死角对查出的隐患迅速落实了整改措施，并移交相关部门进行处置。做到了排查不漏死角、落实一处、整改一处，排查效果明显突出。

（四）存在不足发现的隐患点不能及时尽快整治。由于个别隐患涉及工程治理，虽然及时采取措施进行处置，但治标不治本，仍旧存在安全隐患。

我们将继续根据上级的总体部署和要求，从“发现隐患、立即整改、整改到位、彻底排除”工作原则，及早动员，及早部署，层层检查，狠抓落实，不松手不停步，常抓不懈，不折不扣地把防汛安全隐患排查防治工作作为一项长期工作来抓，做到不留死角、全面摸排、督促落实，为安全度汛提供有力保障。

一是继续开展安全大检查。继续组织力量对全县各隐患点进

行全方位的检查，并建立安全检查工作台账，对存在的安全隐患及时提出解决办法，继续严格落实整改措施、整改责任人和整改时间，确保解决所有的安全隐患。

二是加强部门协作，保持信息通讯。随时与各部门、各乡镇联络，掌握隐患点实时情况，确保发现一处，整改一处。

三是加强应急演练力度。以提高各乡镇及群众的抢险救灾知识和防汛业务能力为重点，增强防汛抢险队伍实战能力和险情应急处置能力、避险能力。

防汛隐患排查情况报告篇八

镇党委、政府领导召开会议研究部署隐患排查工作，并召开会议在全镇范围内继续实行防汛安全和地质灾害隐患，一是以分管领导牵头，组织开展各行业领域地质灾害和防汛安全隐患排查；二是以驻村干部牵头，组织各村社干部开展辖区地质灾害和防汛安全隐患排查。

同时要求对于发现的隐患，当场明确所在村委会为整改责任主体，村主任为整改责任人，由相关部门对其隐患整治进行指导。对于能立即整治完毕的隐患要即刻整治并做好后续监测巡查；对于无法立即整治完毕要在隐患点设立警示标识，落实监测巡查人员，做好应急处理方案，并尽快整治消除隐患。

在第二轮防汛安全和地质灾害隐患排查工作中，要求各村（居）、各部门针对本辖区、行业领域履行好地灾和防汛安全职责，特别是要注意对病险水库、在建工程等重点部位的隐患排查。我镇共组织排查活动10余次，对全镇2处小二型水库、18处地质灾害点，1处场镇重点地段和区域累计进行了防汛安全和地质灾害隐患排查，未发现任何新增隐患。

我镇通过广播、会议、宣传栏以及进村入户等方式进一步抓

好对群众的防汛安全和地质灾害宣传教育工作，同时要求相关部门和各村（居）健全完善地灾和防汛应急抢险预案，完善防汛应急物资储备，继续做好对镇村社干部的防汛安全和地灾防治知识教育培训工作。

下一步我镇将严格按照省、市和xx市委市政府对防汛安全和地质灾害的工作要求，继续抓好隐患排查整治和宣传教育，确保我镇安全形势平稳。