

小学安全生产检查整改报告总结 安全生产检查问题整改情况报告(大全5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

小学安全生产检查整改报告总结篇一

根据贵局下发的《州安全生产会关于2020年安全生产巡查工作情况的通报》问题整改清单中涉及，立即采取措施，进行整改，现将安全生产工作整改报告汇报如下：

1、整改措施：先后走访检查商贸流通企业150余家次，认真开展安全生产“三项行动”。

一是进一步强化安全生产行政执法职能，继续开展安全生产执法行动。

二是组织开展安全生产隐患排查治理行动。建立商贸流通领域隐患排查登记、治理销号和挂牌督办制度，强化了事前防范，提升了商贸流通领域安全生产保障能力。

三是深入开展了安全文化“五进”活动，依靠新闻媒体大力宣传了安全生产相关法律法规，宣传安全生产典型案例和常识，吸取事故教训，树立了“安全发展”理念，营造了“关爱生命，关注安全”的文化氛围。

2、整改结果：今年积极履行职能，加强管理。我县商贸流通领域未发生各类安全生产事故，安全生产工作总体进展顺利。

一是企业主体责任意识有待进一步提升，部分企业安全生产

重视不够。二是企业安全管理技术人员缺乏，企业安全监管技术力量薄弱，人员流动性强，管理难度大。三是管理行业多，管理缺乏监管技术力量，监管不全面存在漏洞。

小学安全生产检查整改报告总结篇二

根据市卫生局《南安市安全生产委员会关于下发全市立即开展全市安全生产大检查方案的通知》现结合我院安全生产有关内容，我院组织人员对上述各项工作进行了认真的自查和整改，现总结报告如下：

(一)安全生产情况：院安全生产管理领导小组对全院进行了一次彻底检查，包括各项安全生产规章制度制定及落实情况。用电及消防情况，易燃、易爆、麻毒药品等危险品管理以及医疗安全管理等项目，具体情况如下：

1、组织领导

领导责任制落实情况良好，成立了由院长为组长的安全生产领导小组，值班人员到位，各项规章制度健全。

2、预防医疗事故方面

落实了医疗安全的各项核心制度，急危重症患者的抢救措施到位。医疗安全的各项硬件设施完善，供应室、手术室等科室设施建设规范。医疗废物处理的各项规章制度健全，处理方式符合标准，做到了有专人管理并责任到人。

3、突发公共卫生事件应急处置和医疗卫生保障方面

针对可能发生的突发公共卫生事件和灾害事故，制定有相关应急处理预案，成立了医疗卫生应急救援队伍，保持通讯畅通，建立医疗救援、卫生防疫等应急物资储备。

4、治安保卫和消防方面

建立了突发事件应急预案，完善了治安保卫和消防职责、工作制度，人员值班落实到位。重点要害科室的防护责任措施落实。

(二) 医院内感染及消毒安全

1、成立了医院感染管理委员会和医院感染管理办公室，有具体的办公人员，工作人员职责明确。

2、制订了《医院感染管理制度》、《医院感染控制方案》《医院感染控制、隔离措施》《消毒隔离制度》《合理使用抗生素管理办法》《消毒灭菌效果监测制度》《治疗室消毒隔离管理制度》《供应室、手术室、产房消毒隔离制度》《产房保洁措施》《医疗废物处理管理制度》等医院感染预防、控制制度。

3、制订了医院消毒隔离登记制度，对消毒效果进行了检测。

4、全院医务人员均参加了有关医院感染知识的培训。

1、消防器械未落实到位。

2、感染制度落实不到位，消毒效果监测不够及时，登记不全，未作监测分析。

3、部分医务人员对医院安全生产不够重视，存在麻痹思想。

1、立即安装好合格的消防器械。

2、召开职工大会，对医院感染制度、医院感染有关知识进行再培训，制订考核制度，对违反有关医院感染的科室和人员进行处罚，立即对全院的消毒情况进行检测并作出分析，对消毒措施不规范的，进行改正。

3、进一步完善各项管理制度，特别是预防和控制医院感染有关制度，做到感染管理制度完善、感染管理组织健全、感染控制措施到位、感染管理人员职责明确，保证感染控制目标的实现。

小学安全生产检查整改报告总结篇三

5月24日卫生局安全生产督查组到我院检查，在检查中发现了一些安全隐患。为确保我院的'安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全事故发生，我院调整充实了安全生产领导小组，并已对本院各环节进行了认真细致的检查，现将排查情况及整改措施总结汇报如下：

经我院安全生产领导小组对全院应急灯进行逐个检查后，发现全院有三处应急灯不能正常使用，对此我院后勤部立即对毁坏的应急灯进行更换，确定应急灯全部正常使用。

我院现用的灭火器多数是在20xx年重新配备的，也有部分灭火器时间长已过期，已安排主管副院长负责更换，将过期的以及干粉不足的灭火器更换下来，重新安装新的灭火器。并组织职工培训消防安全知识，进行灭火演练，确保职工熟练掌握火灾现场逃生知识以及灭火器的正确使用。

三、被褥存放室没有安装灭火器，无排风扇

在本次检查中发现被褥存放室没有配备灭火器和排风扇，对此我院高度重视，要求主管后勤的副院长在内、外、妇科住院部以及医院存放材料的仓库室立即着人安装灭火器、排风扇，并进行线路检修，确保医院存放的易燃物品室不留安全隐患。

对于上级部门检查我院配电箱打火现象，我院立即请电工前来检修，查出是由于线路老化的原因造成，更新线路后隐患排除。我院要求电工对全院线路一并检修，共发现线路老化

两处，均已更换，另外医院规定，任何科室和个人未经医院同意不准乱拉乱接电线，以防发生危险。

医院氧气瓶主要集中在病房区，由内、外、妇科护理人员负责管理，经检查发现内科氧气瓶部分停放在楼道，没有及时安放在急诊室，对此问题我院对内科相关负责人进行严肃批评，责令内科将氧气瓶认真管理，标明“空”、“满”，并及时放在急诊室以备使用。

安全生产重于泰山，安全生产关乎全院医护人员和病人的生命安全，我院对此也非常重视，定期检修线路，排查院内存在的安全隐患，定期对职工进行安全教育和培训。对于上级领导部门发现我院的安全生产隐患问题，我院高度重视认真整改，今后我院一定继续重视安全生产隐患排查工作，确保院内安全生产不留隐患。

小学安全生产检查整改报告总结篇四

为进一步加强项目的安全生产管理，强化日常安全生产的监督、防控及应急处理体系，最大限度消除各类安全隐患，杜绝发生安全生产事故，我们结合公路施工自身安全生产特点，在项目开展了安全生产自查自纠活动，并将自查活动分为学习宣传、自查自纠、汇总整改三个阶段组织实施。现将活动开展的有关情况简要报告如下：

为提高项目员工的安全意识和安全技能，自觉遵守安全生产的有关规定，按照“安全第一，预防为主”的方针，作为此次安全生产自查的一部分，我项目组织全体员工进行了安全生产教育，对安全生产的深远意义、有关安全规章制度、生产事故案例以及违反规范操作造成的严重后果做了深入宣传，要求每名员工自觉树立安全生产意识，掌握施工安全生产规程，从个人岗位和日常工作中做起，在项目上下形成人人讲安全、查隐患、防事故的良好风气。

由于我项目刚刚开始施工生产，想在正处于人员、设备的熟悉和磨合期，由于各种原因导致出现安全生产事故的几率较大，因此我们将此次自查的侧重点落在查组织、查漏洞、查隐患、查措施、查制度等几个方面，不仅是对某一个环节的自查自纠，而是对项目生产运行的总体体系进行拉网彻查，为项目今后的安全生产运行创造良好的开端和基础。自查活动中重点对与施工生产相关的主要设备运行情况、物资安全储备、便道交通等进行了检查，对各种设备的定期维护、检查以及责任的分属、落实情况进行了全面核实，对各个操作层的专业的安全生产规程、操作规程、事故预想及应急预案等制度规定进行了梳理，同时对可能影响安全生产的防洪防汛、消防、安全保卫等外部因素进行了一并检查。

通过此次安全自查活动，我项目安全生产运行的总体情况比较平稳，没有发现可能导致重大生产事故及人身伤害事故的安全隐患，但在安全生产管理上仍存在一些这样或那样的问题。对检查中发现的问题，如：路基柴油储油罐未设立警示标志、未配备灭火器等消防器材、高压设备危险标志，便道指示、警示标志设立不足、隧道施工设备安全操作规程不全、缺少员工安全培训记录、安全生产“三项制度”未备案，我们逐一进行了备案记录，并落实专人专责限期进行整改，一时无法整改的，将在确保安全的前提下采取临时性补救措施，不定期对存在问题的薄弱环节进行经常性检查，确保将安全生产落到实处。

通过此次自查活动的开展以及各级领导亲临现场检查指导后提出的宝贵意见，我们将对存在的若干问题逐一落实整改，并初步提出了整改方案：

- 1、关于施工现场未设立明显的高压设备及油罐防火危险标识的问题。检查工作结束后，我们立即按照有关安全规范赶制了高压设备危险标志，并在合理位置进行栽立、标定。
- 2、关于便道缺少指示、警示标志的问题。根据道路交通相关

规定，我们在预先设计的施工便道处，完善了安全指示、警示标志。

3、关于员工安全培训记录问题。我们通过定期或不定期举行各专业考试、现场模拟操作等形式，督促员工自觉树立安全意识，加强安全生产技能学习，并将员工的安全生产考核情况进行积累、备案，作为评价员工工作表现的一项重要内容。

4、关于安全生产“三项制度”备案的问题。我们将及时将安全生产“三项制度”送驻地办、总监办备案，并在制度进行变更、改动时及时通报驻地办、总监办更新。

小学安全生产检查整改报告总结篇五

成立安全生产重大隐患检查领导小组，由xxx经理任组长□xxx安全监督任副组长；各楼项目副经理xxx□安全员xxx□xxx□工长为成员，负责我公司施工现场安全生产隐患的调查和管理。明确责任，层层落实，确保安全生产隐患排查治理相关工作顺利开展。

根据省安全生产电视会议和全国安全生产电视会议的精神和文件精神，在大检查的基础上，各施工项目和班组长将带领各自的工人检查各自的作业区域。根据检查，基本上可以遵守市、区有关安全生产的法律、法规和标准。我们还制定了安全生产制度和措施，并采取了经济处罚措施。施工现场的安全水平有所提高，三宝、四口、五临边、高空作业、脚手架等习惯性违章作业有所改善，员工的安全意识比前一阶段明显提高。对于危险性较大的分部分项工程，由现场专业工程师和技术人员结合工程实际情况编制的安全专项施工方案，应经施工企业技术部门专业技术人员和监理单位专业监理工程师审核。审查合格后，由施工企业技术负责人和监理单位总监理工程师签字。检查的具体实施如下：

脚手架拆除

悬挑扣件式钢管脚手架和落地脚手架应拆除，符合建设部规范和施工组织设计的要求。拆除前，全面检查脚手架的扣件连接、墙体连接杆和支撑系统是否符合安全要求；在施工过程中，项目部管理人员应严格按照方案规定的技术措施履行职责，对施工人员的工作进行检查和监督，拆除顺序自上而下逐步进行。严禁上下同时作业；所有墙片应使用脚手架逐步拆除。拆除脚手架前，严禁拆除墙片。拆除悬挑脚手架时，地面应设置围栏和警示牌，并设专人看守。严禁非操作人员进入。严格执行安全技术交底，增强施工人员的安全意识，检查隐患，堵塞漏洞，避免事故发生。

（2）现场临时用电

各工程施工均采用tn—s系统，各项目部根据现场施工实际用电情况，需要布线和配电。各项目部编制的《施工安全用电专项计划》包括各阶段用电负荷计算、配电线路埋设、总配电箱和配电箱设置、照明用电和现场用电安全保护措施、现场施工人员施工用电交底等。各工程施工用电实行“三级配电，两级保护”。大小配电箱、开关箱应符合标准。开关箱应按“一机一闸一漏箱”的要求设置。电箱应防雨，并及时做好电工维修记录，以便对电箱进行维修。

（3）塔式起重机和施工电梯

每个项目使用的塔吊和施工电梯应根据手册的要求并结合工作条件详细制定；德阳特种设备检测院通过检测并颁发许可证。安装和拆卸人员经过培训和测试，并获得合格证书；每次顶升作业都要签字交底并记录在案；司机和指挥人员也在作业前进行了有针对性的安全交底。

（4）消防安全

各班组签订消防安全责任书，施工现场划分消防岗位责任区，利用宣传栏、横幅、标语等大力宣传各种消防安全知识、事

故预防方法和自我保护相关知识。灭火器应放置在安全通道开口和容易发生明火的位置；施工动火时，采取有效的保护措施，并有专人看守。

（5）现场文明施工

施工现场每天打扫，路面铺硬面。外出前，外出车辆应使用高压水枪冲洗身体，防止淤泥带出现场污染道路。现场警告标志齐全。现场卫生应由专人打扫，污水和垃圾应及时排放和运走。施工现场的材料和构件应按品种和规格堆放；现场钢筋厂围墙根据施工现场面积划分。

（6）办公区和生活区的卫生和防火

施工现场应与三区分开，宿舍入口处应设置宿舍管理系统，走道处应悬挂灭火器，宿舍和厕所应由专人打扫，生活污水和垃圾应及时排放和运走；工人离开宿舍后，电工负责切断电源。宿舍内严禁使用“快热”、“电炉”等易燃物品。一经发现，将立即没收并处以罚款。

（七）出示证件

施工现场的项目经理、项目负责人、专职安全生产管理人員和特种作业人员必须持证上岗。我公司将随时组织对持有相关证件的现场施工人员进行抽查，并对证件进行严格管理。证件原件和复印件必须由相关部门保管，并做好相关记录。

针对存在的问题，我公司要求各项目部进一步推进安全隐患排查，对已识别的安全隐患及时采取“四项措施”（即确定整改责任人、整改措施、整改时间、整改验收人）。并进一步加强宣传教育，全面提高对安全生产隐患排查重要性的认识，增强紧迫感和责任感；进一步系统总结以往工作，针对存在的问题和薄弱环节采取积极措施，继续深入推进隐患排查治理，严格控制违规行为，将一切不安全因素消灭在萌芽

状态。