最新燃气专项整治工作总结报告(优质10 篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。

燃气专项整治工作总结报告篇一

根据沂水县教体局《关于加强学校幼儿园食堂燃气、燃油安全管理的通知》文件精神,为加强我校食堂燃气、燃油使用管理,预防安全事故发生,现将自查汇总如下:

- 一、高度重视:学校要从维护社会稳定的高度,以对师生生命负责的态度,清醒认识食堂燃气、燃油管理的重要性,认真落实有关要求。
- 二、认真排查:学校20xx年10月26日组织了一次专项自查,对不符合食堂燃气、燃油安全管理规范、存在安全隐患的,要及时进行整治,以确保食堂安全。
- 三、明确操作有关规范:
- 1、使用管道燃气的,其管道和用气设施应符合《城镇燃气设计规范□□gb50028-20xx□□应由供气单位专业人员进行安装,不得私自改装,如使用过程中出现问题,应及时向供气单位报修。
- 2、使用液化石油气的应当符合以下规定:
- (1) 应当使用合格的燃气钢瓶,不得使用无警示标签、无冲装标识、过期或者报废的钢瓶。

- (2)液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年,密封圈正常使用年限为3年,到期应立即更换并记录。
- (3)每次购气后应留存购气凭证,购气凭证应当准确记载钢瓶注册登记代码。
- (4) 存瓶总重量超过100千克(折合2瓶50千克或7瓶15千克)时,应当设置专用气瓶间,气瓶间高度不低于2.2米,外部应设置明显的安全警示标志,电器开关应置于室外。
- (5) 钢瓶供应多台液化石油气灶具的,应当采用硬管连接, 并将用气设备固定;钢瓶与单台液化石油气灶具连接使用耐 油橡胶软管的,应当用卡箍紧固,橡胶软管长度控制在1.2-2 米之间,且不能有接口、不得穿越墙壁、门、窗,橡胶软管每2 年更换一次,若软管出现老化、腐蚀等问题应立即更换。
 - (6) 严禁在液化石油气瓶中掺杂二甲醚。

四、加强了教师车辆燃油的排查工作。

我校食堂等场所暂且没有使用燃气和燃油的现象。尽管如何 我们也要加强消防安全工作,掌握燃气和燃油的使用规定, 确保学校不发生任何意外。

燃气专项整治工作总结报告篇二

按照xx实业有限责任公司《关于进一步加强天然气使用安全有关工作的通知》要求,切实抓好xx海油大厦安全管理工作,有效预防和杜绝天然气安全事故发生[xx海油大厦管理分公司紧紧围绕"万无一失、一失万无"的安全理念,并结合分公司自身实际,组织开展了一系列安全检查、安全理念宣贯、应急演练活动。

按照xx实业有限责任公司《关于进一步加强天然气使用安全

有关工作的通知》要求[]xx海油大厦管理分公司根据具体要求制定自查自检工作方案并积极落实。按照检查要求于20xx年2月14日—2月15日对xx海油大厦管理分公司进行了全面的安全检查。

对厨房设施、危险易燃品、应急管理等进行检查,并将发现的问题及时处理

加强安全知识宣传教育, 提升应急处置能力

为了有效应对天然气、设备突发安全生产事故,坚持"安全第一、预防为主"的安全生产方针,提高应急队伍的快速反应能力,2月15日xx海油大厦管理分公司组织开展天然气泄漏应急预案演练。

针对天燃气的相关设备进行了全方位、无死角检查。从制度建设到日常巡视,从应急预案流程到日常维护保养等进行了三百六十度的检查。同时对班组人员进行了考核,从基础理论到实际操作。

对燃气表间的燃气泄漏装置进行测试。空调班组在检查过程中,以结果为导向,以问题为源头开展检查。检查阀门70个,管线50米。燃气表1块,自动切断阀1块,排风扇1个。班组对厨房燃气设备进行检查,并作详细的记录。

对空房间燃气保证阀门关闭,标示粘贴明显,有清晰的管线标示;同时检查所有房间燃气使用情况,灶具管路正常,无出现泄漏等情况,燃气报警器功能正常。

为保障公寓安全,提升项目员工应急处置能力,落实《关于进一步加强天然气使用安全有关工作的通知》,加强燃气安全管理,常楹项目开展燃气泄露应急演练,全员掌握应急处置流程。

接下来[xx海油大厦管理分公司认真做好天燃气设备设施使用管理,切实做好大厦的安全保卫工作,牢固树立"万无一失、一失万无"的安全理念,积极开展各项工作确保大厦安全。

燃气专项整治工作总结报告篇三

各社区对照《关于开展全市餐饮场所燃气安全专项整治活动的通知》中餐饮场所瓶装液化气检查标准,逐一排查,对存在燃气安全隐患立即整改,不能现场整改的,限期进行整改,经排查xx辖区范围内共x家餐饮商户[x户存在安全隐患[x户燃气连接软管老化[x户连接管过长[x户灭火器过期的商户[x户液化气钢瓶杂物过多]x户液化气罐达到x公斤未实现与灶具分离[x户食品卫生不达标。

本次专项整治过程中,检查人员对于能够立即整改液化气钢瓶杂物过多和液化气罐达到x公斤未实现与灶具分离的商户要求立即整改,对于燃气连接软管老化、连接管过长及灭火器过期问题要求商户x日内整改完毕,对于食品卫生不达标,目前x户已整改完毕,另外x户正在整改过程中。

下一步[]xx街道将以此次活动为契机,继续加强餐饮场所用气安全隐患排查,形成常态化机制,强化瓶装液化气监督管理,做好宣传教育,提升我辖区内燃气安全管理水平。

燃气专项整治工作总结报告篇四

为消除各类安全隐患,坚决遏制和有效防范各类生产安全事故,根据市住建局《转发住建部办公厅关于深入开展城市燃气安全隐患再排查再整治工作的紧急通知□□xx市建□20xx□207号)文件精神,我局高度重视,对城市燃气安全隐患进行再排查再整治,现将排查整治汇报如下:

(一) 切实加强组织领导, 认真部署落实

为做好城市燃气安全隐患进行再排查再整治工作,我局高度重视,召开了安全隐患再排查再整治专项工作会议,认真学习相关文件会议精神,进一步统一思想,提高认识,成立城市燃气安全隐患进行再排查再整治工作领导小组,以党组书记、局长为组长,市政管理股全体工作人员为成员的再排查再整治工作领导小组,分管市政管理工作的领导具体负责排查整治工作的组织实施和协调工作,形成了一把手负总责,一级抓一级、层层抓落实的良好格局。

(二) 开展隐患排查工作,确保工作不留死角

我县共有燃气企业5家,检查组重点对燃气场站及管网设施安全运行情况、密集公共场所管道燃气安全使用情况、瓶装液化石油气安全运行状况、燃气企业现场作业情况、城市燃气应急管理工作情况等为主要内容开展重点排查整治,通过边检查、边指导、边督促,不断强化了企业负责人和从业人员的安全责任意识,强化了企业主体责任制度的落实。

(三)督促落实,全力确保成效

对检查中存在的问题积极督促企业进行整改,做到能及时整改的予以立即整改,不能及时整改的一律下发整改清单,限期整改。此次检查,共出动检查人员38人次,共检查5家企业,发现未严格按照操作规程进行,充气区域有车辆进入,未与员工签订安全生产目标责任书、无应急演练计划、安全培训记录等隐患22条,已完成整改17条,未完成整改5条,针对安全生产管理制度不健全、未编制安全应急预案等问题,结合燃气标准化建设已聘请专家指导,将于近期立即整改。检查瓶装液化气餐饮用户65家,排查减气阀漏气、输气管老化等问题7条,已全部整改完毕[xx月xx日,市局邀请专家检查我县燃气企业3家,排查隐患53条,目前正在整改中,全县城镇燃气企业安全生产隐患问题得到及时有效整治。

下一步, 我局将不定期开展安全生产"回头看", 以未整改

隐患为督查重点,建立健全基础台帐,加强督促检查力度,确保隐患问题整改到位,持续巩固安全生产形势稳定。

- (一)强化督促指导。加强对燃气经营企业的安全生产不定期督促指导,进一步规范行业经营行为,确保行业运营安全,营造安全、有序的发展环境。
- (二)强化监管整治。加大与应急管理、消防等部门的联合执法力度,形成监管合力,抓好重点领域的专项整治,达到以检查促整改、以整改保安全的目的.。
- (三)强化应急演练。督促并指导各企业有序开展应急演练,完善应急预案,健全应急反应机制,提升工作人员在应对突发事件下的应急处置能力和自我保护能力。

燃气专项整治工作总结报告篇五

XXXX

为进一步加强燃气行业管理,规范燃气市场秩序,查处和取缔无证经营和违规经营的行为,保护合法经营,打击违法经营,消除安全隐患,督促燃气经营者认真落实安全经营责任,增强燃气企业的安全管理意识,切实维护经营者和消费者的合法权益,确保安全供气,有效预防和控制各类燃气事故的发生,保障社会公共安全,根据《昭阳区燃气行业专项整治工作方案》,结合昭阳区实际,由昭阳区建设局牵头,会同区质监局、工商局、公安消防大队自20xx年12月1日至6日对昭通市丰顺城市管道燃气公司、昭通宏程液化气公司、中国石油集团西南石油局昭通液化石油经营部、昭通永华液化气公司、昭通市龙泉实业有限公司第一门市等充装站和换瓶门点进行了联合安全大检查,检查情况报告如下:

从这次燃气行业的安全检查过程中可以发现,我区燃气行业安存在不少的问题,有的还比较突出,归纳起来有如下:

- (一) 充装站:项目建设立项审批手续、建设管理资料除昭通永华液化气公司外,其余几家都未完善;消防安全方面都普遍存在无防火检查、巡查记录,无消防设施、器材定期检查、维修记录,员工未经消防安全培训就上岗从业等问题;四家充装站均无燃气行业经营许可证;安全管理制度、规章虽都已完善,但管理责任和安全责任的落实不到位。
- (二)换瓶门点:通过检查发现换瓶门点均无行业主管部门的选址意见;均无燃气行业经营许可证;大多数门点都存在办理了工商营业执照,但未按时年检,甚至是多年脱检的情况;除龙泉换瓶门点外,其余门点均未设置独立的实瓶区和空瓶区,摆放杂乱;除极少数几家门点装有防爆灯具和电器开关等防爆设备外,大多数均未安装防爆设备,甚至有电源线路老化、裸露、私拉乱接的现象;极少数几家门点甚至出现了经营、储存、食宿的"三合一"情况;各门点的管理制度、规章均已上墙,但落实不到位,徒增摆设;员工未经消防安全培训并上岗从业。

针对检查中发现的证照不全、安全档案不健全、管理水平差、安全管理制度不落实等问题,为了进一步搞好我区燃气行业的安全工作,防止群死群伤重、特大事故发生,下一步我们将认真做好以下工作:

- 1、加大燃气行业的安全检查和执法力度。有关部门要根据国家的有关规定,依法加强对燃气行业的管理,加大对燃气行业的安全检查和执法力度。对于存在重大安全隐患、不符合开放安全条件的充装站和换瓶门点,我们将该整改的坚决整改,该关闭的坚决关闭。
- 2、强化对燃气行业的证照管理。燃气行业的管理涉及的部门较多。因此,我们将把本次检查的情况函告有关职能部门,将对无证经营的场所,根据有关规定该处罚的处罚、该取缔的取缔、该关停的关停,要坚持"谁发证、谁管理、谁负责"的原则,坚决杜决出现只发证而不严格管理的现象。3、

加强各充装站和换瓶门点的安全档案管理。我们将要求各充装站和换瓶门点的安全管理部门和人员要认真建立本充装站和门点的安全档案, 健全安全档案管理, 加强安全档案管理。

- 4、抓好燃气行业相关设施、设备的安全管理。质量技术监督部门将按国家的有关政策法规的要求加强对相关设施、设备安全管理。凡没有注册、检验或者超期的相关设施、设备,将坚决停下来。需要继续营运的,必须坚决按有关规定办理有关手续,经检验合格并经有关部门批准后才给予开业、运行。
- 5、进一步完善各充装站和换瓶门点的安全应急措施和相关从业人员的安全培训。我们将要求各充装站和换瓶门点要结合燃气行业本身的特点和安全工作实际情况,制定一套安全应急措施;员工须经岗前安全培训才能上岗从业,做到人人持证上岗;各职能部门将加强日常监督检查,防止群死群伤的事故发生。

燃气专项整治工作总结报告篇六

根据我街制定的方案,由xx街道城管办及城管执法中队牵头, 联合安监、工商、公安、综治等部门,对全街范围内的燃气 经营市场进行了联合整治。现将工作开展总结如下:

- 2、认真开展燃气安全使用知识宣传。紧跟部署,街道在朝阳 社区前坪开展了正确使用燃气的宣传活动,向居民发放宣传 材料,指导、督促广大居民按照燃气使用安全要求开展用火、 用电、用气的消防安全自查自改。
- 3、联合整治情况:此次联合整治行动共出动人员20余人,从燃气代充点场地、消防安全设施、燃气存储、台账登记等情况进行了检查。经查,位于朝阳后街39号"澄海燃气朝阳供汽站"未能提供《营业执照》,属违法违规经营,同时,因该站区未按照相关法律法规建立消防安全管理制度、无消防

安全演练和培训计划、无消防安全应急疏散预案、灭火器过期等,朝阳派出所执法人员当场对涉事站区下达了限期责令整改书,并要求当事人将非法储存、买卖的液化气罐瓶全数退回至供应单位进行统一处理,朝阳工商所对该门店进行现场查封[xx月xx日立案,对当事人处以罚款人民币xx元。

下一阶段街道将进一步加强对燃气经营单位的监管力度,建立长效检查机制,强化其安全管理理念及安全主体责任意识,落实各项安全防范措施,从源头上杜绝安全事故的发生。

XXXXX

xx年xx月xx日

燃气专项整治工作总结报告篇七

为进一步加强燃气安全管理,规范燃气市场秩序,消除安全隐患,深刻吸取燃气安全事故教训,根据县政府办[xxx县人民政府办公室关于印发燃气安全专项整治工作方案的通知》文件精神,强化燃气安全工作,有效遏制各类燃气安全事故的发生,保障人民生命和财产安全,在全镇范围内开展了燃气安全专项整治行动,现将专项整治行动情况总结如下:

为做好此次燃气安全专项整治工作,我镇领导高度重视,召开专门动员会议,结合我镇实际,认真研究讨论,制订了切实可行的整治方案,强调了整治工作的重点、任务、目标、范围,明确了镇长负责,分管领导带头,专人进行检查,形成一层抓一层,层层抓落实的工作机制,为做好燃气安全整治行动奠定了坚实的基础。

根据制定的方案,我镇对全镇范围内的燃气经营场所进行了安全排查。实地查看了各供应点的销售、安全、存储和营业证等设施设备落实情况。此次检查共检查燃气经营企业(场所)#家,气瓶共##只,检查时发现大部分燃气经营企业都配

置了灭火器,个别门市有超量存放换装后液化气瓶的现象,在检查时有个别门市无人员值守,安全警示标志不全,非危化品运输车装运液化气瓶,液化气经营企业将液化气和其他商品混合存放经营,居民在使用液化气时,存在厨房煤气炉与液化气罐间距不够,个别餐饮企业存有两瓶以上液化气瓶,没有专门的气瓶存放间,无安全警示标志。我镇针对存在的问题,采取的措施是要求限时整改,复查时基本整改完毕。

我镇在对燃安全气结合安全生产大检查一并进行,结合典型事故,对违反使用燃气安全操作规程的危害进行了详细介绍。

镇党委、政府要高度重视,根据此次瓶装液化气安全专项整治活动,与镇农村思想政治教育宣传工作有机结合起来,对各供应点、周边群众、商户、餐饮、娱乐等密集场所,宣传正确使用液化气的安全知识及防范液化气安全隐患的相关常识,进一步增强群众的自我保护意识,提高安全防范能力。

镇党委、政府将进一步加强瓶装液化气的安全监管、规范市场经营行为,以预防、整治相结合,对检查中发现的灭火器过期、超量存放储气瓶等安全隐患,要责令整改,督促整改到位,并强化教育,各供应点负责人要提高思想安全意识,认真履行消防安全职责,严格落实安全措施,不断强化安全意识,严防液化气安全事故。

- (一)进一步加强对民用燃气安全的监管力度,使监管工作常态化,日常化,切实提高燃气经营单位及使用者的安全意识。
- (二)进一步做好与上级安全监管部门的联系,将排查出的燃气安全隐患及时整改,对不能整改的做到及时上报,将事故隐患消除在萌芽状态。

燃气专项整治工作总结报告篇八

为贯彻落实xx镇教委办"12.9"安全工作会议精神[]20xx年12月12日中午,我园利用周一教师例会,由杨xx园长向全体教师传达会议主要内容,带领全体教师共同学习[]xx镇教委办社会稳定综合整治专项行动安全隐患大排查大整治工作方案》文件,园长希望全体教师要牢记会议上的重要内容,最后,园长就王主任会上特别强调的"安不忘危,盛必虑衰"全文与大家学习,希望每一位教师牢固树立"安全第一"的思想,将每一件小事做好,共同创造安全稳定的校园环境。于此同时,幼儿园安全管理员对照会议九大工作重点把相应材料整合出来,现将工作情况总结如下:

周一召开全体教师例会,传达"12.9"安全会议精神。落实"党政同责、一岗双责",与教师、保育员、厨房人员、保安、后勤部门等层层签订安全责任书;进一步完善幼儿园各类安全预案与安全管理制度;每月由杨琳琳园长亲自带队进行校园安全隐患排查,并做好隐患排查台账。

幼儿园安全排查隐患小组进行安全隐患检查,消除安全隐患,发现安全隐患立即解决,记录排查台账,形成闭环。

每月专人对校园消防栓、灭火器等消防设施进行"三定"检查工作,对损坏的消防设施,进行及时维修与保养,并有维护保养消防设施的台账。

邀请xx交警中队蔡忠东警官来园开展"交通安全知识"专题讲座,班级开展"交通安全"体验课活动,组织各班参加安全教育平台12.2"交通安全教育日"教育专题,并与学生和家长签订《交通安全责任书》及《交通安全承诺书》。以此增强学生的交通法规意识。

幼儿园及周边治安良好;每天离园、入园期间,园领导、护导师、保安按时值岗,确保师生出入安全。

在教师例会传达市教育局有关师生外出集体活动审批有关通知,我园将严格执行师生外出集体活动审批制度;在开展大型活动做到有安全预案,做好各项安全防护措施。

严格遵守《食品卫生法》,做好幼儿饮食安全卫生管理工作, 食堂留样保存48小时,留样记录和消毒记录完整,食堂进货 台帐详实、索证完善。

幼儿园坚持"每天离园5分钟"安全教育,要求各班要积极组织学生参加安全教育平台各项专项安全教育,定期组织学生 开展紧急疏散和自救逃生演练情,组织教师参加安全培训会, 并组织幼儿园保安参加保安技能培训。

幼儿园健全应急管理机构及规章制度;设立相应应急预案,成立反恐防暴领导小组,组织反恐演练,提高全园师生的防恐怖安全意识。

燃气专项整治工作总结报告篇九

为落实"东营市人民政府安委会办公室关于报送安全生产大 检查信息材料的通知"精神,进一步加强我园安全隐患排查 和整治,预防安全事故的发生,广饶街道中心幼幼儿园收到 上级通知后认真组织实施,成立专项整治工作领导小组,制 订了工作方案,进一步明确责任,现将本次安全隐患排查及 整治工作情况汇报如下。

3月20日广饶街道中心幼儿园开展安全工作专项检查和整治行动,全面排查幼儿园安全隐患,重点检查园舍、室内设施和户外活动场地、食堂饮食安全、校园安保技防和物防设施设备、门卫值班、保安巡逻及幼儿园周边治安环境等安全情况。1、消防设施有待验收。

2、中三班、中四班盥洗室台阶较高有待改造。

- 3、中四班衣帽间里面的吊扇坏了需维修。
- 5、户外玩具摆放不整齐,楼道内玩具堆放致使安全通道不够 畅通。
- 6、盥洗室窗户台棱角锋利,需作防护角。
- 7、三楼楼道拐角扶手处,栏杆高度不够,幼儿攀爬容易跌落。 针对以上相关情况,我们做了大量的工作。
- 1、积极上报上级主管部门,落实消防系统验收工作。
- 2、联系工人改造中三班、中四班盥洗室台阶。
- 3、联系建筑商,维修中四班衣帽间里面的吊扇。
- 5、搭建板房做为户外器械屋,各种器械归类摆放到屋内。
- 6、购买防护角,安装到盥洗室窗户台起到防护作用。
- 7、在三楼楼道拐角扶手处,加设竹子增加扶手高度,以防幼儿攀爬跌落。
- 8、加强食堂管理,严格落实进货验收、索证索票制度。
- 9、严格晨午检、卫生消毒等各项制度。
- 10、做好幼儿园封闭工作,严格外来人员入校登记工作,严禁社会闲杂人员进入幼儿园。

我园在安全管理中,严格执行上级的有关要求和精神,为幼儿创造健康成长的良好条件和环境。今后我们将采取强有力措施,进一步深化专项安全整治,搞好幼儿园安全和治安工作。

燃气专项整治工作总结报告篇十

根据县安委会[]xx县安委会办公室关于开展燃气安全专项整治工作的紧急通知[][]x安〔20xx[]x号〕文件要求,切实加强我镇燃气行业管理,进一步规范燃气市场经营秩序,充分保障人民群众生命财产安全,在全镇范围内开展了燃气安全专项整治行动,现将专项整治行动情况总结如下:

为做好此次燃气安全专项整治工作,我镇高度重视,召开专门动员会议,结合我镇实际,认真研究讨论,制订了切实可行的整治方案,强调了整治工作的重点、任务、目标、范围,明确了镇长负责,分管领导带头,专人进行检查,形成一层抓一层,层层抓落实的工作机制,为做好城镇燃气安全专项整治行动奠定了坚实的基础。

气瓶检验机构要严格按照检验规范标准开展检验工作;

不得出具虚假检验数据、检验报告和检验标志;

不得非法改装气瓶、翻新气瓶,或者擅自销售报废气瓶,不得冒用其他检验机构名称进行检验。

此次检查共检查瓶装液化气经营使用场所x多家,检查时发现 大部分燃气经营使用场所都配置了灭火器,个别门市有超量 存放换装后液化气瓶的现象,在检查时有个别门市无人员值 守,在使用液化气时,存在厨房煤气炉与液化气罐间距不够, 个别餐饮企业存有两瓶以上液化气,没有专门的气瓶存放间, 无安全警示标志,缺二维码。我镇针对存在的问题,要求限 时整改,复查时基本整改完毕。

我镇城镇燃气安全专项整治行动结合安全生产大检查并进行, 结合典型事故,对违反使用燃气安全操作规程的危害进行了 详细介绍。镇党委、政府高度重视,根据此次燃气安全专项 整治行动,对周边群众、商户、餐饮、娱乐等人员密集场所, 宣传正确使用液化气的安全知识及防范液化气安全隐患的相关常识,进一步增强群众的自我保护意识,提高安全防范能力。

镇党委、政府将进一步加强瓶装液化气的安全监管、规范市场经营行为,以预防、整治相结合,对检查中发现的灭火器过期、超量存放储气瓶等安全隐患,将责令整改,督促整改到位,并强化教育,切实提高相关人员的思想安全意识,认真履行消防安全职责,严格落实安全措施,不断强化安全意识,严防液化气安全事故。

- (一)进一步加强对民用燃气安全的监管力度,使监管工作常态化,日常化,切实提高燃气经营单位及使用者的安全意识。
- (二)进一步做好与上级安全监管部门的联系,将排查出的燃气安全隐患及时整改,对不能规范整改的及时上报,将事故隐患消除在萌芽状态。