

2023年环保整改报告 环保局审计整改报告 (模板5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

环保整改报告篇一

尊敬的领导：

您好，首先感谢贵局一直以来对我公司的关心和大力支持！

2015年1月15日，贵局对我公司进行例行检查，发现我司酸雾吸收装置未开启，吸收装置的碱液池呈酸性。同时对我司接管排放水、雨水井排放水采样检测后发现，接管排放水样，雨水井排放水样，氟化物浓度，以上指标均超过国家标准。

在此之后我司充分认识到问题的严重性和紧迫性，公司立即召开了中层以上主管专题会议，分析了环保方面存在的问题和产生的原因。同时结合贵局的检测结果就行整改工作，我司主要分两步棋走：

一、首先我司从内部做起，展开彻底的环保自查自纠工作：

1. 对雨水管网进行了全面检查，对老旧的存在渗漏隐患的管道全部更换改建为明渠； 完成时间：3.30日（已完成）
2. 酸雾吸收塔的加药过程改为自动控制系统；完成时

间：4.21日

3. pH值和cod分别进行自控和过滤装置；完成时间：4.25日

4. 公司每月对相关岗位人员进行环保知识培训，进一步加强员工的环保意识，从而使公司的环保管理水平不断提高。完成时间：4.10日（已完成）

二、购置设备并聘请了苏州同创环保科技工程公司对我司水处理工艺进行调整改造。新增处理单元及功能，计划4.30日前完成：

调节槽1，功能：调节综合废水的pH至2.5，为后续的处理创造条件。

2. 还原槽，功能：将六价铬还原成三价铬，为后面生成氢氧化铬沉淀创造必要的条件。

3. pH调节槽3，功能：调节废水的pH至7~8，实现废水的pH达标排放。

4. 砂滤器（改造），功能：过滤预处理后废水中的悬浮颗粒。通过这次教训，我司在环保方面有了一定的提高。但仍需警钟长鸣，提高意识，认真贯彻环保工作。此次事件给贵局带来相关方面的麻烦，我司在此表示深深地抱歉。我司将按市局的要求尽快整改到位，同时恳请市局对我司的修复整改进行验收，对我司的“黄色等级”进行修复。

xxx环保局：

根据□xxxx 集团股份有限公司上市环境保护核查技术报告

（报批稿）》5.2遗留问题及整改承诺，我矿存在“环保应急预案尚未在当地环保局备案”、“环保管理制度和定期检测制度未严格落实”和“废石堆场淋溶水未收集”三项环保问

题。

对于“废石堆场淋溶水未收集”的问题，我公司委托浙江省环境工程有限公司设计编制了《xxxx 金昌矿业有限公司污水综合治理方案》，并安排专人负责整改落实。依据该治理方案，目前我公司清污分流和生活油污水的集中收集处理系统已整改落实到位。 敬请贵局再次莅临我单位对上述整改内容进行复查验收。

浙江xxxx 金昌矿业有限公司

2015年10月08日

闽侯县环境保护局：

2015年3月6日贵局领导亲临我司进行现场专项检查。对我司的基本情况 & 现场做了详细的检查工作，发现我司存在以下环保问题，我司将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改：

1、生产过程的冷却水未按环评要求循环回用直接通过雨水沟外排； 整改措施：生产过程的冷却水已按环评要求回用。

2、未按应急预案要求建造应急池，同时未落实应急预案提及风险防范措施； 整改措施：已落实应急预案提及风险防范措施，已按应急预案要求在厂区内建造应急池，应急池经过福建康泰安全环保科技开发有限公司专业技术人员核算，容量 300m³符合相关法规要求及行业标准，，实际大于400 m³已于4月21日破土动工，应急池在2015年7月15日前建成使用。

3、未按环评要求落实厂区东南侧一幢民房安置问题；

整改措施：已按环评要求落实了厂区东南侧一幢民房，经过相关人员协商为其一家择址建新房子（已经 在建），在新房子没建成之前已为其一家在外面租房居住，双方已经达成协

议。

福州市闽侯县宏业化工有限公司(盖章)

2015年4月23日

县监察局：

根据开展民主评议政风行风工作评议整改阶段的工作要求，我局对向企业单位、服务对象、乡镇环保员、社会群众征求到的意见建议和自查自纠出来的问题，认真进行了梳理，归纳为五个方面，针对存在的五个方面的问题精心制定整改方案，采取有效措施认真抓整改，取得了阶段性成效，现就我局开展民主评议政风行风工作整改落实情况报告如下：

《环保局审计整改报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

环保整改报告篇二

市监察支队：

安源区环保局根据《关于做好全市工业园区环境保护突出问题整治工作的通知》(萍环监察字[2016]1号)要求，高度重视，精心安排部署，积极创新措施，狠抓工作落实，组织人员在全区范围内扎实开展了工业园区环境保护突出问题整治工作，严肃查处了一批各种环境违法行为，解决了一批危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，取得了预期的效果，现将工业园区整治工作开展情况报告如下：

一、认真开展工业园区污染源调查摸底工作

按照整治工作要求，安源区紧扣工作任务，对安源区经济转

型产业基地内的企业进行了一次全面调查摸底排查。截止到目前，安源区环保局在对工业园区环境保护突出问题整治工作开展期间，共出动执法人员150余人次，累计检查企业50家。同时，并按照上级《关于印发〈萍乡市污染源“一厂一档”信息系统采集录入工作方案〉的通知》（萍环监字[2015]56号）要求对排查的污染源企业建立健全企业基础信息档案。

二、加强日常监察、切实加大执法力度

1、开展排污口规范化工作情况

目前，安源区经济转型产业基地园区内企业排污口规范化标示牌设置工作正在积极开展当中，并且在开展工作当中监督检查企业污染物排情况，未发现任何不按规范要求私设排污口或通过暗管排放污染物的企业。

2、查处环境违法行为情况

在开展整治工作期间，共查处各类环境违法行为共计20件，其中查处未批先建及未验生产17件，目前整改到位2家；查处批建不符1件，已整改完成；查处大气污染物超标排放2件，已整改完成。

3、督查企业危险废物处置行为情况

对我辖区涉及危险废物的两家企业江西圆融光电科技有限公司和萍乡安源旅游客车制造有限公司进行了检查。一是在对江西圆融光电科技有限公司检查过程中，未发现该企业违法处置危险废物行为，且按照环保要求建设了危险废物储存仓库，并有标示牌、按照规定执行了危险废物转运联单制度转运联单记录详细齐全。二是在对萍乡安源旅游客车制造有限公司检查过程中，发现该企业将少量废机油由个人收购进行处理，而且未能提供危险废物转运联单记录，目前已要求该

企业进行整改。

4、监管企业运营污染源自动监测设备情况

安源区经济转型产业基地内有污染源自动监控设备的企业只有萍乡市大成陶瓷科技有限公司一家企业，因该企业污染源自动监控设备已损坏拆除，正在与有关污染源自动监控设备安装公司洽谈，目前该企业已与萍矿环境监测站签订了委托监测合同，暂时由手工监测代替自动监测；对此我局监察人员要求该企业尽快安装污染源自动监控设备，按照规范要求设备进行设备验收，保证自动监控设施正常运行，我局将及时进行督促检查。

4、开展春节期间大气污染防治巡查工作情况

为贯彻落实新《大气污染防治法》，根据市政府大气污染防治特别防护期的有关工作要求，按照市局和区委、区政府的统一安排部署，我局开展了春节期间大气污染防治巡查专项行动，在开展此项工作期间，共出动环境监察人员692人次，对辖区内大气重点排放源单位进行每日巡查，按照要求对大气一般排放源单位进行三天一次巡查，对企业进行现场监察共计173次，取得了阶段性的成效，有效改善了20春节期间辖区内大气环境质量，切实保障了公众健康。

三、加大环境信访投诉案件的调查处理工作力度

今年以来，安源区环保局通过12369环保投诉热线、网络平台以及上级转办等方式总共受理环境信访投诉20余件，处理办结并回复18件，其余3件正在积极处理当中。在处理信访投诉工作中，始终围绕保障人民群众合法环境权益出发，牢固树立“以人为本”的理念，不断加强对信访工作的领导，着力改善信访工作环境，把信访接待、投诉办理作为一项重要政治任务来抓，坚持做到接待、登记、反馈一站式服务，不断提升环境信访工作水平，为维护我区社会稳定作出了积极贡献。

四、下一阶段工作重点

安源区环保局积极完善工作措施，全面深入推进工业园区环境保护突出问题整治工作，并把该项工作作为一项长期重点工作任务来抓，紧紧围绕工作重点，积极探索环境保护长效管理机制，做到工作再延伸，措施再具体，切实把各项工作落到实处。一是将正在进行的工作确保按时按量完成。二是继续加大检查整改力度，强化环境执法，完善企业“一厂一档”资料。三是严把新建项目审批关，严格控制环境敏感区新建项目，对不符合要求的，一律不予审批，坚决禁止未批先建和违规审批、越权审批等问题，确保新建项目环评执行率达到100%。

环保整改报告篇三

尊敬的领导：

您好，首先感谢贵局一直以来对我公司的关心和大力支持！

2015年1月15日，贵局对我公司进行例行检查，发现我司酸雾吸收装置未开启，吸收装置的碱液池呈酸性。同时对我司接管排放水、雨水井排放水采样检测后发现，接管排放水样，雨水井排放水样，氟化物浓度，以上指标均超过国家标准。

在此之后我司充分认识到问题的严重性和紧迫性，公司立即召开了中层以上主管专题会议，分析了环保方面存在的问题和产生的原因。同时结合贵局的检测结果就行整改工作，我司主要分两步棋走：

一、首先我司从内部做起，展开彻底的环保自查自纠工作：

1. 对雨水管网进行了全面检查，对老旧的存在渗漏隐患的管道全部更换改建为明渠； 完成时间：3.30日（已完成）

2. 酸雾吸收塔的加药过程改为自动控制系统；完成时间：4.21日

3. pH值和cod分别进行自控和过滤装置；完成时间：4.25日

4. 公司每月对相关岗位人员进行环保知识培训，进一步加强员工的环保意识，从而使公司的环保管理水平不断提高。完成时间：4.10日（已完成）

二、购置设备并聘请了苏州同创环保科技工程公司对我司水处理工艺进行调整改造。新增处理单元及功能，计划4.30日前完成：

调节槽1，功能：调节综合废水的pH至2.5，为后续的处理创造条件。

2. 还原槽，功能：将六价铬还原成三价铬，为后面生成氢氧化铬沉淀创造必要的条件。

3. pH调节槽3，功能：调节废水的pH至7~8，实现废水的pH达标排放。

4. 砂滤器（改造），功能：过滤预处理后废水中的悬浮颗粒。

通过这次教训，我司在环保方面有了一定的提高。但仍需警钟长鸣，提高意识，认真贯彻环保工作。此次事件给贵局带来相关方面的麻烦，我司在此表示深深地抱歉。我司将按市局的要求尽快整改到位，同时恳请市局对我司的修复整改进行验收，对我司的“黄色等级”进行修复。

尊敬的.领导：

您好，首先感谢贵局一直以来对我公司的关心和大力支持！

2015年1月15日，贵局对我公司进行例行检查，发现我司酸雾吸收装置未开启，吸收装置的碱液池呈酸性。同时对我司接管排放水、雨水井排放水采样检测后发现，接管排放水样，雨水井排放水样，氟化物浓度，以上指标均超过国家标准。

在此之后我司充分认识到问题的严重性和紧迫性，公司立即召开了中层以上主管专题会议，分析了环保方面存在的问题和产生的原因。同时结合贵局的检测结果就行整改工作，我司主要分两步棋走：

一、首先我司从内部做起，展开彻底的环保自查自纠工作：

1. 对雨水管网进行了全面检查，对老旧的存在渗漏隐患的管道全部更换改建为明渠；完成时间：3.30日（已完成）

2. 酸雾吸收塔的加药过程改为自动控制系统；完成时间：4.21日

3. pH值和cod分别进行自控和过滤装置；完成时间：4.25日

4. 公司每月对相关岗位人员进行环保知识培训，进一步加强员工的环保意识，从而使公司的环保管理水平不断提高。完成时间：4.10日（已完成）

二、购置设备并聘请了苏州同创环保科技工程公司对我司水处理工艺进行调整改造。新增处理单元及功能，计划4.30日前完成：

调节槽1，功能：调节综合废水的pH至2.5，为后续的处理创造条件。

2. 还原槽，功能：将六价铬还原成三价铬，为后面生成氢氧化铬沉淀创造必要的条件。

3. ph调节槽3，功能：调节废水的ph至7~8，实现废水的ph达标排放。

4. 砂滤器（改造），功能：过滤预处理后废水中的悬浮颗粒。通过这次教训，我司在环保方面有了一定的提高。但仍需警钟长鸣，提高意识，认真贯彻环保工作。此次事件给贵局带来相关方面的麻烦，我司在此表示深深地抱歉。我司将按市局的要求尽快整改到位，同时恳请市局对我司的修复整改进行验收，对我司的“黄色等级”进行修复。

xx市环境保护局：

2015年5月26日各位领导亲临我司进行环境检查工作。对我司的基本情况 & 现场情况做了详细的检查工作，给我司提出很多的宝贵意见及发现我司现场有许多不足之处，我司将针对各位领导提出的问题积极配合做如下整改：

- 1、对xx酒店未做环评，已开始准备资料找第三方做环评测试。
- 2、针对木业车间喷漆废气未经处理排放已联系设备厂家安装净化装置，对废水建立污水处理池净化处理后再进入市政管网。
- 3、陶粒车间购买常压固定床煤气发生炉，废气排放量达到国家排放标准。
- 4、型钢车间废机油、废渣处理联系专业的环保公司进行回收处理。
- 5、修建工业垃圾暂放区，将工业垃圾集中堆放。

万分感谢各位领导为我司的发展提出了如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！！

xx有限公司

2015年6月9日

闽侯县环境保护局：

2015年3月6日贵局领导亲临我司进行现场专项检查。对我司的基本情况 & 现场做了详细的检查工作，发现我司存在以下环保问题，我司将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改：

1、生产过程的冷却水未按环评要求循环回用直接通过雨水沟外排； 整改措施：生产过程的冷却水已按环评要求回用。

2、未按应急预案要求建造应急池，同时未落实应急预案提及风险防范措施； 整改措施：已落实应急预案提及风险防范措施，已按应急预案要求在厂区内建造应急池，应急池经过福建康泰安全环保科技开发有限公司专业技术人员核算，容量 $\geq 300\text{m}^3$ 符合相关法规要求及行业标准，，实际大于 400m^3 已于4月21日破土动工，应急池在2015年7月15日前建成使用。

3、未按环评要求落实厂区东南侧一幢民房安置问题；

整改措施：已按环评要求落实了厂区东南侧一幢民房，经过相关人员协商为其一家择址建新房子（已经在建），在新房子没建成之前已为其一家在外面租房居住，双方已经达成协议。

福州市闽侯县宏业化工有限公司(盖章)

2015年4月23日

环保整改报告篇四

整改报告 xx环境保护局：

根据贵局2015年11月10日下发的〔x1号〕《关于对xx环境问题的监察通知》文件及xx日xx环保局领导亲临我司检查并提出的各项整改意见，我司按照贵局下发文件及市、县局领导所提出的各项我司存在的环保问题，制定出以下方案：

1、 积极完善生产车间雨污分流系统，改造装置周边下水管道，在生产厂区周围完善初期雨水收集系统。目前这项工作正在抓紧施工。完工后将确保生产厂区内的初期雨水和事故污水等可全部收集到事故应急水池内。按环评报告所提要求在生产装置西北侧增加400立方事故处理应急水池。建设完成后投入使用后，将确保初期雨水及事故废水的全部收集。

2、 按照下发文件、环评报告及市县领导检查整改要求我司已积极与环境工程公司联系，配套建设污水预处理装置，这项工作也在紧张进行当中。建设完成后可以确保生产污水经过预处理达到环评要求的外送标准。

3、 按照监察通知文件要求在生产厂区中间罐外围砌筑高约50公分围堰。从而确保当突发事故所引起的物料外泄，能够顺利通过围堰外部的管网流入事故应急水池中，从而得到有效控制并回收，避免污染物外流对周边环境的污染。

4、 废活性炭按照危险废物积极加强管理；在事故处理应急水池及冷却水池之间空地建设危险废物仓库，单独存放废活性炭。并且留有单独道路，保证日后废活性炭回收时车辆能够直接驶入回收，减少了运输过程中对地面的污染，建设完成后设立标志牌并建立运行记录台账。

5、 建立和完善各项环保管理制度，加强环保管理工作。 每

月至少进行一次环保问题的专题会议，讨论生产过程中怎样减少污水、废物的排放，为确保我司二期工程及生产在环保问题上能够打下坚实基础，杜绝类似问题再出现。公司已经积极对员工进行环保意识的培训，争取每周抽时间对员工进行环保问题的考察及教育。我司目前正积极开展和完善各项整改工作，争取早日向贵局递交申请试生产相关手续。欢迎贵局领导对我司整改工作进行审查和监督！

**年7月20日，由市、县环保局的领导和专家对我公司的环境保护设施及其运行情况进行了全面验收。按照验收组的具体意见，我们对公司环保工作存在的'问题和不足，我公司领导对验收组提出的意见非常重视，组织专业人员制订了整改实施方案，安排专人一项一项落实整改：

一、采用双碱法工艺进行脱硫

对照环评专家组的意见，在原来单一用烧碱的基础上，重新建造石灰池，采取湿法脱硫，脱硫剂为石灰。石灰每年用量约为50吨，经“双碱法”除尘脱硫后的烟气再由高度达50米的烟囱排出。使用该法即在原料耗费上经济，又同时提高了脱硫效率，做到了达标排放。

二、破碎机粉尘治理

在矿石破碎机作业场地，原有的除尘罩设计安装偏小，使粉尘收集率过低。针对这一情况下，我们的改进措施有两条：一是改造加大现有的吸尘罩，二是加装布袋除尘器，两项措施同时采，用要使粉尘捕集率达到85%以上，大大的提高粉尘收集效率。

三、煤气发生炉焦油点捕捉率的提高

我们通过与煤气发生设备生产厂家联系，派出专人学习，并由聘请高级工程师现场指导，全面提高操作技能。采取的措

施重点：通过提升煤气发生炉膛温度，提升电压频率，使工作电压升至5—6万伏，保证提升煤气的质量，使得电捕捉率在现有基础上提高30%左右。

四、焦油废水的处理

在焦油废水的处理上，我们采用蒸汽烘干法，加大煤气炉的供热，使得焦油中的水分蒸发，降低焦油含水量。窑炉输气管道过滤后的焦油，归集导入焦油池中，统一烘干处理。经过烘干后的残余水分全部排放在密封的焦油池，在处理焦油时由专业回收公司用专用车拉走，确保无外排。

《环保整改方案报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

环保整改报告篇五

整改报告 武邑县生态环境保护局：

2019年7月16日环保部中心督查组对我公司进行督导检查，发现问题光氧设备灯管问题。整改如下：

“一卡通”检查问题整改情况报告

党员个人自查问题整改报告

对于审计问题整改情况报告

2020关于审计问题整改情况报告