

景区安全生产整改报告 企业安全生产整改报告(优秀6篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

景区安全生产整改报告篇一

根据上级相关文件精神，我公司积极开展了安全生产自评。现将相关工作情况汇报如下：

一 重点突出，目标明确

安全生产工作重在一个“防”字上，结合我公司施工工程的特点，我们首先强化了对薄弱环节的检查力度，对用电 防火 脚手架 高空作业等重点部位和环节，做为重点进行了高频次的检查。其次我们认真进行了安全生产宣传和学习教育工作。三是严抓安全生产管理人员的在岗在位情况及特种作业售货员的持证上岗情况。四是对各种人群的安全生产意识进行提问式抽样调查，同时落实了各种通道 临边 洞口安全防护的到位，加固了现场围栏。作到施工现场用电设备和消防措施符合规范要求。五是对防汛器材及施工现场临时设施的配置情况进行严格的检查，特殊是对工人宿舍情况进行了严格检查，使之达到了防汛 防暑的要求。六是对安全生产监理工作进行了检查落实。

二 机构健全，熟悉到位

为了保障安全生产工作顺利进行，我公司专门成立了安全生产工作领导小组，由经理_担任组长，副经理_为副组长，_x_x_x_x为成员。在日常工作中，公司领导也多次利用各种会议

组织干部职工对与安全生产工作有关的法律 法规 会议精神进行认真学习贯彻，提高干部职工对安全工作的重视程度，并要求干部职工必须坚持逢会必讲，务必把安全生产工作放在重要的工作日程上来抓来管，减少安全生产事故的呈现。

这次安全生产检查，我公司专门选拔出对安全工作有丰富经验的同志组成了安全生

产专项检查小组。这些同志因为有丰富的安全生产工作的实践经验，所以对安全生产工作有着深刻的熟悉，思想上能真正深刻的重视安全生产工作。就在这些精干的同志的参与下，检查组本着认真负责的态度，展开了此次安全生产大检查工作。检查组分2个小组同时开展工作，对用电 防火 脚手架 高空作业等重点部位和环节，做为重点进行了高频次的检查。下发整改指令书10份，针对存在的隐患限期整改。

由于我公司曾多次开展过此项工作，所以这一次大检查从总体上看安全隐患不十分突出，但也存在着不足的地方。具体表此刻以下几个方面：

- 1 部分地方 部分职工安全意识不强，存在着一定的安全隐患，如临时电电源线老化，裸闸较多，操作程序不规范等。
- 2 有的公众场所疏散通道 安全出口不符合消防安全的要求。
- 3 施工现场防汛器材不全等。

针对存在的问题，我公司做出了以下处理：一是责成工地电工全权负责所有电源线路和电器设备的整治工作；二是检查组根据所检查的对象，视其情节提出了整改意见。三是防汛器材要求尽快购置齐备。

在这次安全大检查工作中，安全生产工作领导小组充分发挥了监督作用，体现了公司领导对安全工作的高度重视，进一

步增强了企业和职工的安全意识，许多不利于职工和企业生产安全的消防隐患得到了有效的排除，被整改的也根据所提出的整改意见，迅速进行了整改。整个安全大检查工作取得了良好的效果。

企业安全生产整改报告

景区安全生产整改报告篇二

按照属地管理原则，市局和各县（区）局按照省、市相关要求，在餐饮业主自查自纠的基础上，组织执法人员对辖区餐饮企业开展“拉网式”大检查。安全大检查中，注重环环相扣抓重点，处处把关保质量。一是检查餐饮服务许可证、从业人员健康证明是否齐全有效；是否存在超许可范围从事餐饮服务的行为。二是厨房内通风、排烟、“三防”设备设施日常管理和运行维护情况是否正常。三是各餐饮服务单位食品原辅材料索证索票验收登记制度、食品添加剂“五专”管理等制度是否有效落实。四是检查餐饮服务单位凉菜和生食水产品加工制作存放是否符合操作规范要求。五是检查各餐饮服务单位的餐饮具消毒设施是否正常有效运转。

截止目前，本月全市共出动执法人员1326余人次，检查餐饮服务单位3760余家次，下达监督意见书420余份，责令413家餐饮服务单位限期整改，立案17件，罚没款3.5万余元。

按照国家食品药品监管总局和省局统一安排部署，迅速组织执法人员通过明查和暗访相结合、突击检查和日常监管相结合的方式，对全市保健食品非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传行为进行了严厉查处。截止目前，全市共出动执法人员521人次，检查保健食品生产经营企业336家，责令整改40家，立案3件，罚没款金额10017元。

一是召开了“两打两建”动员部署会。7月23日，省食品药品监督管理局药品“两打两建”专项行动动员视频会议后，我局及时召开了动员大会，就贯彻落实国家总局和省局通知要求，明确“两打两建”专项行动总体目标、总体要求，结合实际，针对当前存在的突出问题，扎实开展此次专项行动作了具体安排部署，提出了具体要求。二是进一步细化方案。结合辖区监管工作实际和存在的问题隐患，制定切实可行，能解决突出问题的专项行动方案，落实责任，明确目标任务。三是搞好集中培训，提高执法人员素质。8月8日，组织区县局、市食品药品稽查支队、市食品药品检验所、局机关相关药品监管执法人员共50余人进行了药品监管执法培训。四是按照方案，开展了“两打两建”专项行动。在严厉打击药品违法生产、严厉打击药品违法经营方面一律采取“四个不分”惩治违法违规行为。

截止目前，全市共出动执法人员430余人次，检查2家药品生产企业，10家药品批发企业，137家零售药店，65家个体诊所，责令整改37家，立案查处1家。

针对排查出来的安全隐患，我局进行了认真研究，制定了整治方案，派出了以局领导带队、相关业务处室为成员的5个督查组深入各区（县）对开展食品药品行业安全生产大检查工作进行督查，进一步排查隐患，分析原因，督促区（县）局限期进行整改，做到事事有跟踪，样样有落实，件件有回复。目前，此项工作正按计划稳步推进。

景区安全生产整改报告篇三

7月19日区卫生局对我院就医疗安全生产进行了实地检查，并将检查情况及时反馈了我院，要求我院对下列问题限期整改。现将存在的问题及整改措施分述如下：

牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的总要求，全面深入的排查，进一步落实我狱安全生产主体责任，规范安

全生产行为，健全并落实安全生产管理各项规章制度，排查治理事故隐患，解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，有效防范和减少事故的发生。

为了加强落实专项整治工作的领导，成立以监狱长于广山为组长的安全生产大检查领导小组，安全科科长刘志强负责安全生产大检查组织协调工作。

（一）各科室要结合本科室实际进行认真排查。

- 1、安全管理规章制度是否完善；
- 2、水、电、暖安全设施是否达标；
- 3、从业人员是否按照规定参加了安全生产教育培训；
- 4、安全规章制度是否落实。

（二）认真检查药房、库房、电梯、氧气站、供应室变电所、值班室等重要部位，杜绝安全隐患。

（三）加强值班、落实责任、切实做好防火、防盗等不安全事故发生。

检查重点：

- 1、检查各科室建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况。
- 2、检查安全管理人员、特种作业人员、重要岗位从业人员安全生产教育培训和持证上岗情况。
- 3、检查有较大危险因素的设施、设备，设置安全警示标志的情况。

- 4、检查重点科室设备设施的维护、保养、定期检测的情况。
- 5、检查科室开展安全生产检查情况以及排查治理生产安全隐患的情况。

治理标准：

- (1)、落实消防制度情况，
- (2)、防火应急疏散预案及电梯停电预案实施演练情况。
- (3)、防火排查和巡查记录。
- (4)、消防设施定期检查、维护保养，消防设施、器材和消防安全标志定期组织检验、维修记录情况。
- (5)、对火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔情况。
- (6)、消防通道要保证畅通，无锁闭，无任何物品堆放。
- (7)、电器设备、燃气用具、开关、插座等设备的使用、必须符合要求。

- 1、门诊配电箱无电路图和功能标示。
- 2、供应室电蒸汽发生器安全阀检验到期。
- 3、氧气、吸引站的液氧阀门漏气。
- 4、职工食堂副食间风机插座烧糊，及时更换。
- 5、机关楼地下室防水层漏水。
- 6、木匠房电锯插座无漏电保护。

- 7、食堂主食间和面机盖应加装连动急停开关。
- 8、氧气房与其它房间连通的门应使用防火门。
- 9、食堂炒菜间棚顶材料应耐火阻燃。
- 10、发动机房储油罐旁应有储油池。
- 11、发电机无操作规程和警示标识。

以上11处排查出的隐患全部整改。

1、从人的不安全行为分析

- (1)、岗位操作人员安全意识淡薄。
- (2)、缺乏安全知识和技术操作混乱。
- (3)、麻痹大意。
- (4)、操作人员养成坏习惯。

2、从物的不安全状态

- (1)、安全防护措施不到位。
- (2)、工位设置不合理。
- (3)、电源插座老化，有时插大功率电器设备。

3、管理因素

- (1)、安全培训不到位。
- (2)、规章制度，岗位责任制，操作规程不健全。

(3)、安全巡视不到位。

- 1、设备操作人员进行安全教育，持证上岗，落实岗位责任制，严格遵守操作规程，更换、维修、处置不合格用电，解决设备存在安全隐患。
- 2、安全员、技术人员加强设备安全装置巡视，随时检查安全装置，操作人员每天使用前进行安全检查并作为记录。
- 3、规范供电线路，更换绝缘损坏线路，做好绝缘处理。
- 4、杜绝三违作业。

我狱通过这次安全生产自查和整改活动发现了我狱安全生产的薄弱环节，明确了责任，提高了全狱职工安全生产意识，确保将安全生产落实到日常的工作中。

景区安全生产整改报告篇四

我项目接收到《易县建设局开展建设系统安全生产大检查工作方案》后，项目领导非常重视，立即组织了有关人员认真学习文件精神，并组成安全检查小组对本公司的在建工程进行了一次全面检查。现将检查情况综述如下：

项目部成立了由项目经理挂帅，安全生产、项目经理、工地负责人等人员组成的6人小组，对在建工地进行了逐个对照上级要求，开展了全面的安全检查，发现问题，立即提出整改措施，落实专人，限期整改，对层级负责人敲响警钟，树立安全意识，确保工地安全。

安全检查小组对在建工地进行了安全检查，工地办公室及仓库走火通道均有指示，且在显眼的位置挂有灭火筒，设有专职安全责任人，工地设门卫保安员24小时值班来回巡视。火警报警电话号码贴在电话榜，漏电保护开关完好，符合安全

生产要求。工地办公室列出工地安全责任人、值班人员名单，火灾、报警电话贴在电话机旁。全部检查漏电保护开关，不符合安全标准的全部更换。做到防火、防盗，没有发生任何安全意外。

施工用电匹配情况，电箱标准化情况，均符合安全规范要求。且对施工机械、机具进行检查，对带病作业的机具检修合格后才能使用。没有岗位上岗证的操作人员责令施工班组不准使用。重点对施工外用电梯、消防安全、施工用电、安全隐患进行检查。

另对“三宝、四口”、临边防护、施工用电、施工机械、外脚手架等易引发事故的项目进行严抓。对预留洞口、坑口防护采用工具化进行防护。

对于施工用电：首先对接地、接零进行重点检查，对三级配电三级保护措施是否实行，各级漏电保护器参数是符合要求；保护零线是否从总电房电源侧线引出，不得通过闸刀、不得断开，并接到二级箱、三级箱体，箱体的接地线应重复接地；对电焊机检查焊钳绝缘是否良好，配电箱、开关箱是否实行“一机、一闸、一漏、一箱”并且位置是否设置得当，周围有无杂物等是否不便操作；配电线路、现场照明是否符合要求，以上工作内容等一一逐项进行检查，把工作做细、做精，对不符合要求的一律全面进行整改。

施工机械：对于现场各种施工用的机械设备设置地点的地基一定要平整坚实，排水畅通，位置合理；传动部位有安全防护装置齐全有效，电器设备完好，有保护接零（接地）并配有漏电保护器，另部件完好，运转正常，润滑良好，无漏油，操作人员劳动保护用品齐全；必须专人专机，持证上岗。特种操作人员要随身携带上岗证。发现问题及时消除隐患。遏制事故的发生。

外脚手架等方面重点检查外脚手架拆除是否符合要求。特别

对剪刀撑、立杆、扫地杆、踢脚板的拆除顺序是否符合要求。全面检查钢管材质、规格及脚手架的搭设是否符合要求，做到有隐患，马上进行清除。外脚手架进行拆除，应设置警戒线，设专职安全人员，需要加强安全管理工作。

针对工地建筑垂直运输机械较多的情况，详细检查工作如下：

- 1、我司机械全面落实使用机械登记制度，每次进行机械初安及顶升均告知手续。
- 2、检查安装机械单位具有安装拆卸专业承包资质和安全生产许可的情况。
- 3、我司建筑施工起重机械特种作业人员具备持证上岗资格，其中检查包括指挥、司索、司机等特种作业人员，检查现场符合要求。
- 4、检查建筑施工起重机械的装拆方案按有关规定进行编制，具备审批手续，并按方案进行实施。
- 5、新安装施工机械在使用前全部按规定进行检测及验收，一切机械运行全部正常。所有机械有建立检修、保养制度，执行定期机械的进行报废。

今后，对安全问题项目部要更加重视，长抓不懈。继续加强安全生产法制教育，强化“安全生产重于泰山”的思想，坚持“安全生产、预防为主”，层层落实安全生产岗位责任制，确补工程能顺利竣工。

景区安全生产整改报告篇五

成立安全生产重大隐患检查领导小组，由xxx经理任组长□xxx安全监督任副组长；各楼项目副经理xxx□安全员xxx□xxx□工长为成员，负责我公司施工现场安全生产隐患的调查和管理。

明确责任，层层落实，确保安全生产隐患排查治理相关工作顺利开展。

根据省安全生产电视会议和全国安全生产电视会议的精神和文件精神，在大检查的基础上，各施工项目和班组长将带领各自的工人检查各自的作业区域。根据检查，基本上可以遵守市、区有关安全生产的法律、法规和标准。我们还制定了安全生产制度和措施，并采取了经济处罚措施。施工现场的安全水平有所提高，三宝、四口、五临边、高空作业、脚手架等习惯性违章作业有所改善，员工的安全意识比前一阶段明显提高。对于危险性较大的分部分项工程，由现场专业工程师和技术人员结合工程实际情况编制的安全专项施工方案，应经施工企业技术部门专业技术人员和监理单位专业监理工程师审核。审查合格后，由施工企业技术负责人和监理单位总监理工程师签字。检查的具体实施如下：

脚手架拆除

悬挑扣件式钢管脚手架和落地脚手架应拆除，符合建设部规范和施工组织设计的要求。拆除前，全面检查脚手架的扣件连接、墙体连接杆和支撑系统是否符合安全要求；在施工过程中，项目部管理人员应严格按照方案规定的技术措施履行职责，对施工人员的工作进行检查和监督，拆除顺序自上而下逐步进行。严禁上下同时作业；所有墙片应使用脚手架逐步拆除。拆除脚手架前，严禁拆除墙片。拆除悬挑脚手架时，地面应设置围栏和警示牌，并设专人看守。严禁非操作人员进入。严格执行安全技术交底，增强施工人员的安全意识，检查隐患，堵塞漏洞，避免事故发生。

（2）现场临时用电

各工程施工均采用tn—s系统，各项目部根据现场施工实际用电情况，需要布线和配电。各项目部编制的《施工安全用电专项计划》包括各阶段用电负荷计算、配电线路埋设、总配

电箱和配电箱设置、照明用电和现场用电安全保护措施、现场施工人员施工用电交底等。各工程施工用电实行“三级配电，两级保护”。大小配电箱、开关箱应符合标准。开关箱应按“一机一闸一漏箱”的要求设置。电箱应防雨，并及时做好电工维修记录，以便对电箱进行维修。

（3）塔式起重机和施工电梯

每个项目使用的塔吊和施工电梯应根据手册的要求并结合工作条件详细制定；德阳特种设备检测院通过检测并颁发许可证。安装和拆卸人员经过培训和测试，并获得合格证书；每次顶升作业都要签字交底并记录在案；司机和指挥人员也在作业前进行了有针对性的`安全交底。

（4）消防安全

各班组签订消防安全责任书，施工现场划分消防岗位责任区，利用宣传栏、横幅、标语等大力宣传各种消防安全知识、事故预防方法和自我保护相关知识。灭火器应放置在安全通道开口和容易发生明火的位置；施工动火时，采取有效的保护措施，并有专人看守。

（5）现场文明施工

施工现场每天打扫，路面铺硬面。外出前，外出车辆应使用高压水枪冲洗身体，防止淤泥带出现场污染道路。现场警告标志齐全。现场卫生应由专人打扫，污水和垃圾应及时排放和运走。施工现场的材料和构件应按品种和规格堆放；现场钢筋厂围墙根据施工现场面积划分。

（6）办公区和生活区的卫生和防火

施工现场应与三区分开，宿舍入口处应设置宿舍管理系统，走道处应悬挂灭火器，宿舍和厕所应由专人打扫，生活污水

和垃圾应及时排放和运走；工人离开宿舍后，电工负责切断电源。宿舍内严禁使用“快热”、“电炉”等易燃物品。一经发现，将立即没收并处以罚款。

（七）出示证件

施工现场的项目经理、项目负责人、专职安全生产管理人員和特种作业人員必須持證上崗。我公可將隨時組織對持有相關證件的現場施工人員進行抽查，並對證件進行嚴格管理。證件原件和復印件必須由相關部門保管，並做好相關記錄。

針對存在的問題，我公可要求各項目部進一步推進安全隱患排查，對已識別的安全隱患及時採取“四項措施”（即確定整改責任人、整改措施、整改時間、整改驗收人）。並進一步加強宣傳教育，全面提高對安全生產隱患排查重要性的認識，增強緊迫感和責任感；進一步系統總結以往工作，針對存在的問題和薄弱環節採取積極措施，繼續深入推進隱患排查治理，嚴格控制違規行為，將一切不安全因素消滅在萌芽狀態。

景区安全生产整改报告篇六

根據師衛傳[20xx]33號關於開展醫療機構安全生產督導檢查的通知精神，我院所立即對醫療安全，治療儀器、氧氣、高壓消毒鍋、配電、樓梯等水、電、氣設備，易燃易爆、毒麻藥品、消防安全、災害性應急預案等進行了全面的自查自糾，現將自查情況總結如下：

成立以院長書記為組長，副院長為安全員，各科室主任為成員的安全生產領導小組。貫徹“黨政同責、一崗雙責”制度建設，組織開展全體職工大檢查動員會，逐項討論研究涉及安全的各種隱患，明確分工，責任到人，層層落實。按照“誰主管，誰負責”的原則，對自查內容進行梳理，將安全責任層層分解，逐一排查。對檢查出來的問題立即整改。

（一）医疗安全。

检查“首诊负责制”、“三级医师查房制度”、“疑难病历讨论制度”、“会诊制度”、“死亡病历讨论制度”等十六项医疗核心制度的落实情况，临床路径管理情况，检查各项制度在实施过程中，是否根据“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”要求，加强细节管理，从制度完善到职责落实，从技术操作到病历书写、从药物应用到医疗废物处理，检验、放射、超声等都做了详细的排查。其检查结果如下：

1、院、科二级的医疗质量管理责任明确，科室各项规章制度、人员职责及工作流程落实到位。科主任作为科室第一责任人，能严把科医疗基础质量及手术质量、护理质量、病历书写质量、各种检查等环节质量，使得一系列医疗质量与安全等核心内容得到落实，加强医疗服务质量管理和医患沟通，严防医疗纠纷和医疗事故。形成了一套较为完善的医疗质量安全管理体系。

2、规范医疗行为，持续推进临床路径管理。遵照执行的病种治疗模式，真正做到了合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费。

3、医技科室制度落实到位，保障医疗质量及医疗安全。各项管理制度明确，有完善的放射诊断，机器设备专人负责，维护、保养、检查、登记记录在案；医技人员相对固定，相关人员持证上岗；各检验专业组严格遵照相关质控标准进行室内、室间质控。配备了必要的安全设备和个人防护用品，医疗废弃物、废水有专人严格按相关规定处理。以达到临床合理、规范的目的。

4、完善优质护理各项内容。优化门（急）诊服务流程，推行“一站式服务”，能够对患者提供健康教育和指导；保障患者安全；对护士进行合理分工，做到能级对应，同时做好

高危人群坠床与跌倒的评估，完善安全措施，减少坠床与跌倒事件的发生，发生不良事件及时进行上报；责任护士能够全面履行包括病情观察、基础护理、康复指导和健康教育等职责，在护理过程中，不依赖患者家属护理患者。

5、严格执行“抗菌药物专项整治活动”，积极推进临床合理用药。按照20xx年抗菌药物专项整治工作要求及院领导的安排，建立完善了《抗菌药物处方、医嘱专项点评制度》等一系列规章制度，从制度上确保抗菌药物整治工作落到实处。实现了医师抗菌药物处方权和药师调剂权计算机管理，杜绝违规越级处方的出现。特殊级抗菌药物的使用实行审批会诊制度。严格落实处方点评制度，加强了对重点科室和重点病种的用药合理性点评。

6、医疗废弃物管理规范有序。医院成立医疗废物管理委员会，建立健全了医疗废物管理制度医疗废物流失、泄露、扩散应急预案等一系列规章制度，并能够根据新的要求进行及时的更新、修订和完善；负责医废收集的人员经专业培训，能够熟练掌握医废管理相关要求，医疗废物收集专职人员防护设施齐全。医疗废物严格分类、定点放置，标识醒目。规范处置，污水污物排放符合要求。处置室和抢救室。备有足够数量的防护用品，手卫生及消毒设施齐全。

（二）毒麻精药品。

实行五专管理：专人保管，专柜加锁，专用处方，专账、专册。药品库房配备保险柜存储毒麻药品，双人双锁管理，建立专帐，专人负责，帐物相符。由取得麻、精药品处方权资格的执业医师开具处方，按照《处方管理办法》要求进行开具。按照要求收回用后的毒麻药品注射剂空安瓿，并按规定进行记录。

（三）仪器设备。

仪器设备检查使用正常，均在安全使用年限范围，其电压、相位符合要求，均有接地装置。设备运行环境清洁、干燥，房间环境符合设备使用要求。操作人员经岗前培训后持证上岗。仪器设备有定期性能检测记录。

（四）消防安全。

灭火器材和消防安全标志完好情况，紧急疏散通道通畅；灭火器在有效期内，可安全使用。同时进行消防知识培训，讲解演示了灭火器的使用；火灾发生时如何报警、自救和引导患者疏散；如何扑灭初期火灾；强调消防通道的位置等知识。

（五）压力容器。

高压蒸汽灭菌器均在安全使用年限范围，操作人员持证上岗，仪器设备日常保管、使用、登记、检查与维护专人负责。

（六）水、电、气、氧、楼梯等。

水、电、气、氧、楼梯等通路检查合格，无安全隐患，科室应急灯及时充电，摆放到位。

（七）公用车辆。

对院急救车辆上的急救设备、急救药品逐一排查，对过期的药品进行了更换。严格落实我院车辆管理，严禁酒后、疲劳驾车。

（八）灾害性事件和突发公共卫生事件。

组织全院职工学习灾害性应急预案和突发公共卫生事件的处理流程，在保证日常医疗救治工作的同时，确保能够随时开展突发公共卫生事件救治工作。

存在的问题：

- 1、医院院落没有隔离栏和大门三面开放，医院无专职安保人员结合现在安保要求不符合标准。
- 2、医院内部灭火栓无水源并且消防软管缺失（多年前被林管站借用损坏）
- 3、x线放射室防护不到位，铅墙防辐射不到位。
- 4、医院院落内观察井井盖缺失。

以上存在的问题已报团安办请示给予解决。

通过这次医疗安全大检查的全面落实，不仅使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范，同时也使我们充分认识到在医院管理的各个环节中应该重点关注和需要持续改进的问题。只有注重细节管理，强化细节标准，防漏补缺，严防死守，才能确保医疗质量，确保安全生产，推动我院医疗事业的不断发展。